KARYA TULIS ILMIAH

HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KELURAHAN BINCAR KAMPUNG MARANCAR KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021



MELINDA AMALIA HARAHAP

NIM: P00933110834

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN PRODI D IIISANITASI KABANJAHE

2021

KARYA TULIS ILMIAH

HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KELURAHAN BINCAR KAMPUNG MARANCAR KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021

Sebagai Syarat Menyelesaikan Pedidikan Program Studi
DiplomaIII



MELINDA AMALIA HARAHAP

NIM: P00933110834

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN PRODI IIISANITASI KABANJAHE

2021

LEMBAR PERSETUJUAN

JUDUL : HIGENE SANITASI DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI

KELURAHAN BINCAR KAMPUNG MARANCAR KOTA

PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021

NAMA: MELINDA AMALIA HARAHAP

NIM : P00933118034

Telah Diterima Dan Disetujui Untuk Diseminarkan Dihadapan Penguji

Kabanjahe, 22 Maret 2021

Menyetujui

Dosen pembimbing

Erba Kalto Manik, SKM, M.Sc

NIP: 196203261985021001

Prodi D III Sanitasi

Politekrak Kesehatan Medan

BERDAYAAN SUMBER DAYA MARUSIA KESEHATAN

Manik, SKM, M.Sc

NIP: 196203261985021001

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL : HIGENE SANITASI DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KELURAHAN

BINCAR KAMPUNG MARANCAR KOTA PADANGSIDIMPUAN

TAHUN 2021

NAMA: MELINDA AMALIA HARAHAP

NIM : P0099118034

Karya Tulis Ilmiah Ini Telah Diuji Pada Sidang Ujian Akhir Program Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Medan Tahun 2021

Penguji I

Nelson Tanjung, SKM-M.kes

NIP: 196302171986031003

Penguil I

Helfi Nolla, SIGH, S. S.

NIP: 19740327/19990303030

Ketua Penguji

Erba Kalto Manik, SKM, M.Sc

NIP: 196203261985021001

Cetua Prodi D III Sanitasi

iteknik Keschatan Kemenkes Medan

EMBERDAKAAN SUMBER DAW MAHUSIA KESEHATAN

Srba Kale Manik, SKM, M.S.

NIP: 196203261985021001

H

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN JURUSAN SANITASI KABANJAHE 2021

Karya Tulis Ilmiah, Maret 2021

MELINDA AMALIA HARAHAP

"HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KELURAHAN BINCAR KAMPUNG MARANCAR KOTA PADANGSIDIMPUAN"

X + 39 Halaman + 5 Daftar Tabel + Daftar Pustaka + 7 Lampiran ABSTRAK

Keberadaan depot air minum isi ulang terus meningkat sejalan dengandinamika keperluan masyarakat terhadap air minum yang berkualitas baik danaman untuk dikonsumsi. Walaupun memiliki harga yang murah, tidak semuadepot air minum isi ulang terjamin keamanan produknya. Depot air minum isiulang sebagai pilihan alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan airminum menjadi resiko yang berbahaya bagi kesehatan jika konsumen tidakmemberikan perhatian pada higiene sanitasi depot air minum isi ulang. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui higiene sanitasi depot airminum ada di Kelurahan Bincar Kampung Marancar Kota isi ulang yang Padangsidimpuan. Jenis penelitian iniadalah penelitian deskriptif dengan rancangan crosssectional yaitu penelitiannya melakukan observasi menggunakan lembar checklist. Dengan objekpenelitian adalah seluruh depot air minum isi ulang yang berjumlah 6 dan semuakaryawan depot. Kemudian data yang diperoleh pada penelitian ini disajikandalam bentuk tabel dan dianalisis secara deskriptif.

Dari hasil penelitian bahwa kondisi higiene sanitasi pada tempat danperalatan depot air minum isi ulang memenuhi syarat, tetapi masih ada fasilitas sanitasi yang belum memenuhi syarat yaitu, ventilasi pada depot tidak ada, ruangkhusus tidak ada, tempat sampah tertutup dan tempat cuci tangan yangdilengkapi air mengalir dan sabun belum tersedia. Dan pada peralatan produksibelum memenuhi karena tidak dilengakapi dengan saringan pasir dan

tidakmelakukan tahap-tahap penyaringan dan pencucian wadah dengan air bersuhu60-80°C dan tidak menggunakan deterjen hanya menggunakan air bersih biasa. Sumber air baku depot air minum isi ulang berasal dari mata air atau airpegunungan (50%) dan dari sumur bor (50%). Kondisi higiene karyawan tidakmemenuhi syarat karena 100% karyawan tidak menggunakan pakaian kerjaseperti tutup kepala, tutup mulut, sepatu, dan karyawan tidak mencuci tangansebelum melakukan pekerjaan, terutama pada saat penanganan wadah danpengisian galon. Dan kualitas air minum pada depot air minum isi ulang di Kelurahan bincar kampung marancar kota padangsidimpuan memenuhi syarat fisik, kimia, dan biologis.

Disarankan bagi pengusaha depot air minum isi ulang di Bincar Kampung Marancar Kota Padangsidimpuandiharapkan mempertahankan aspek higiene sanitasi depot yangmemenuhi syarat, dan untuk higiene sanitasi depot yang tidak memenuhi syaratsebaiknya pengusaha depot memperbaikinya agar memenuhi syarat. Dandisarankan kepada Dinas Kesehatan Padangsidimpuan , supaya memberitahukan kepadapengusaha depot bahwa sumber air baku dari sumur bor tidak baik sebagaisumber air minum, melainkan sumber air baku dari pegunungan yang baikkualitas airnya yang baik untuk diolah sebagai air minum.

Kata Kunci: Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang

INDONESIAN MINISTRY OF HEALTH
MEDAN HEALTH POLYTECHNICS
SANITATION KABANJAHE
SCIENTIFIC PAPER, MARCH 2021

MELINDA AMALIA HARAHAP

"HIGIENE SANITATION OF REFILL DRINKING WATER DEPOT IN BINCAR KELURAHAN, MARANCAR VILLAGE, PADANGSIDIMPUAN"

X + 39 Pages + 5 Tables + Bibliography + 7 Appendices

ABSTRACT

The existence of refill drinking water depots continues to increase in line with the dynamics of the community's need for drinking water of good quality and safe for consumption. Offering low prices, not all drinking water depots can guarantee the safety of their products. Drinking water depots as an alternative choice to meet the need for drinking water, can present a risk to health if consumers do not pay attention to their sanitation hygiene. Therefore, this study aims to measure the sanitation hygiene of a drinking water depot located in Bincar Village, Marancar Village, Padangsidimpuan City. This study is a descriptive study designed with a cross-sectional design, which was carried out through an observation using a checklist sheet. This study examined all, 6 drinking water depots, and all of their employees. The data obtained are presented in tabular form and analyzed descriptively.

Through the results of the study, it was found that the sanitary conditions of the place and equipment of the drinking water depot met the requirements, although some facilities did not meet the requirements such as: ventilation, special rooms, closed trash cans, hand washing facilities equipped with running water and soap were not available; the production equipment does not meet because it is not equipped with a sand filter, does not follow the filtration steps, and does not wash the container with water at a temperature of 60-80°C, and does not use detergent, only with clean water; 50% of raw water sources for drinking water depots come from mountain springs, and another 50% from drilled wells; Employee hygiene conditions do not meet the requirements because 100%

of employees do not use work clothes such as: headgear, mouth covering, shoes, and employees do not wash their hands before doing work, especially when handling containers and filling gallons; drinking water quality meets physical, chemical, and biological requirements.

The owner of refill drinking water depots in the Bincar Village, are expected to maintain the hygiene aspects of depot sanitation that have met the requirements, and improve aspects that have not met the requirements. The Padangsidimpuan Health Office is advised to provide counseling to depot managers not to use borehole water as a source of drinking water, but water that comes from the mountains, has good quality as drinking water.

Keywords: Sanitary Hygiene, Refill Drinking Water Depot



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga proposal dengan judul ini "Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kelurahan Bincar Kampung Marancar Kota Padangsidimpuan Tahun 2021" dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dalam Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini tidak lepas dari berbagai kesulitandan hambatan, namun dengan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, makapenulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini sebagaimana mestinya.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati izinkan penulis menyampaikanucapan terima kasih yang tulus kepada:

- Ibu Dra. Ida Nurhayati, M.Kes selaku Direktur Politeknik KesehatanMedan.
- Bapak Erba Kalto Manik, SKM.M.Sc selaku Ketua Prodi D III Sanitasi Kabanjahe.
- 3. Ibu Haesti Sembiring, SST.MSc selaku dosen Pembimbing Akademikselama proses perkuliahan yang telah banyak memberikan motivasi dansemangat dalam perkuliahan serta membimbing penulis dalampenyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
- 4. Bapak Erba Kalto Manik, SKM.M.Sc selaku Dosen PembimbingKarya Tulis Ilmiah yang telah bersedia meluangkan waktu untukmembimbing, memberikan saran dan kritikan, serta memberikansemangat dan motivasi dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.
- 5. Bapak Nelson Tanjung SKM, M.Kes dan Ibu Helfi Nolia, SKM, M.PH selaku penguji I dan Penguji II yang telah membantu dan memberikankritik dan saran beserta masukan kepada penulis dalam penyelesaianKarya Tulis Ilmiah ini.
- Bapak/Ibu Dosen beserta staf pegawai pendidikan Politeknik KesehatanMedan Jurusan Kesehatan Lingkungan yang telah banyak membantupenulis selama proses perkuliahan.

7. Kepada Pemilik Depot Air Minum Isi Ulang Tempat Saya Melaksanakan Penelitian Di Kelurahan Bincar Kampung Marancar Kota Padangsidimpuan.

3 Taristimawa untuk kadua Or

8. Teristimewa untuk kedua Orangtuaku tercinta Bapak Marhan Harahap danIbu Jumaita yang selalu mendoakan, dan mensupport penulishingga

sekarang, dan yang telah memberikan kasih sayang dan selalumenjadi

motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

 Untuk saudara kandung penulis (Kakak Maslianda Harahap dan abang Juhanda Martua Harahap) yang telah mendukung dan selalu menjadi

motivasi danpenyemangat dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah.

10. Sahabat tercinta dan seperjuangan yang selalu merangkul dan selalu

memberi semangat dan dukungan (qolbi, bg bila, buil, nenek, dan

annisa) thanks for all .

11. Special thanks for Aditya R. Yang telah banyak membantu, memberi

semangat, nasehat,dan dukungan sehinga penulis dapat menyelesaikan

karya tulis ilmiah ini. .

12. Untuk teman seperjuangan asrama kesehatan lingkungan tingkat III, yang

tidak dapat di sebutkan satu persatu yang memberi semangat kepada

penulis, semoga sukses buat kita semua.

13. untuk teman seperjuangan tingkat III jurusan kesehatan lingkungan 2018,

yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan semangat

kepada penulis, semangat sukses buat kita semua.

14. kerabat dan seluruh mahasiswa poltekes kemenkes medan jurusan

kesehatan lingkungan serta semua pihak yang tidak dapat di sebutkan

satu persatu yang memberikan semangat dan dukungan terimakasih

sudah memberi masukan saran dan semangat sehingga penulis dapat

menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

Kabanjahe, Juni 2021

Penulis

Melinda Amalia Harahap

NIM:P00933118034

viii

DAFTAR ISI

LEMB	AR PEI	RSETUJUAN	
LEMB	AR PEI	NGESAHAN	
ABSTI	RAK		
KATA	PENG	ANTAR	i
DAFT	AR ISI		ii
BAB I	PENDA	AHULUAN	
A.	Latar	Belakang	1
В.	Rumu	san Masalah	3
C.	Tujua	n Penelitian	3
	C.1.	Tujuan Umum	3
	C.2.	Tujuan Khusus	4
D.	Manfa	at Penelitian	4
	D.1.	Bagi Peneliti	4
	D.2.	Bagi Masyarakat	4
	D.3.	Bagi Institusi Pendidikan	4
BAB II	TINJA	UAN PUSTAKA	
A.	Tinjau	ıan Pustaka	5
	A.1.	Peranan Air bagi Kehidupan	5
	A.2.	Sumber-sumber Air di Alam	6
	A.3.	Persyaratan Kualitas Air	7
	A.4.	Penyakit-penyakit yang Ditularkan Air	10
	A.5.	Pengertian Depot Air Minum Isi Ulang	12
	A.6.	Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang	17
В.	Keran	gka Konsep	22
C.	Defen	isi Operasional	23
BAB II	I METC	DDOLOGI PENELITIAN	
A.	Jenis	dan Desain Penelitian	24
B.	Lokas	si dan Waktu Penelitian	24
	B.1.	Lokasi Penelitian	24
	B.2.	Waktu Penelitian	24

C	. Po	pul	asi dan Sampel Penelitian	24
	C.	1.	Populasi	24
	C.	2.	Sampel	24
[). Ol	bjek	Penelitian	25
E	. Me	etod	e Pengumpulan Data	25
	Ε.	1.	Data Primer	25
	E.:	2.	Data Sekunder	25
F	. Ме	etod	e Pengukuran	25
	F.	1.	Pemeriksaan Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang	25
C	e. Pe	engo	olahan dan Analisa Data	26
BAB	IV H	IASI	L DAN PEMBAHASAN	
A	A. De	eskr	ipsi Lokasi Penelitian	28
Е	3. Ha	asil I	Penelitian29	
C). P	emb	ahasan36	;
BAB	V KI	ESIN	IPULAN DAN SARAN	
	A. Ke	simp	oulan	40
ı	B. Sa	ıran		41
D 4 F	TAD	DUG	CTAL/A	
			STAKA	
ΔM	PIR A	\N		

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Kondisi Higiene Sanitasi Tempat Depot Air Minum Isi	
UlangDi Kelurahan Bincar Kampung Marancar Kota	
Padangsidimpuan Tahun 2021	29
Tabel 4.2. Kondisi Higiene Sanitasi Peralatan Depot Air Minum Isi	
Ulang Di Kelurahan Bincar Kampung Marancar Kota	
Padangsidimpuan Tahun 2021	31
Tabel 4.3. Sumber Air Baku Depot Air Minum Isi UlangDi Kelurahan Bincar Kampung Marancar Kota Padangsidimpuan	
Tahun 2021	32
Tabel 4.4.Distribusi Kualitas Air Minum Pada Depot Air Minum Isi	
UlangDi Kelurahan Bincar Kampung Marancar Kota	
Padangsidimpuan Tahun 2021	33
Tabel 4.5. Kondisi Higiene Karyawan Depot Air Minum Isi UlangDi	
Kelurahan Bincar Kampung Marancar Kota	
Padangsidimpuan Tahun 2021	34

DAFTAR GAMBAR

Kerangka konsep	25
Nerangka kunsep	

DATAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Formulir Infeksi Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014.

Lampiran 2 : Surat Izin Permohonan Melakukan Penelitian

Lampiran 3 : Surat Balasan Dari Tempat Penelitian

Lampiran 4 : Formulir EC

Lampiran 5 : Daftar Bimbingan Dalam Penyusunan Karya Tulis Ilmiah

Lampiran 6: Keterangan Hasil Pemeriksaan Kualitas Air Minum Depot

Lampiran 7 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air merupakan salah satu kebutuhan hidup dan merupakan dasar bagi perikehidupan di bumi. Tanpa air berbagai proses kehidupan tidak dapat berlangsung. Oleh karena itu penyediaan air merupakan salah satu kebutuhan utama bagi manusia untuk kelangsungan hidup dan menjai faktor penentu dalam kesehatan dan kesejahteraan manusia. (Arif Sumantri, 2017).

Kebutuhan akan air disuatu daerah akan cenderung mengalami kenaikan seiring bertambahnya pendudukSedangkan daya dukung alam untuk menyediakan air bersih untuk masyarakat juga sudah mulai berkurang. Hal ini disebabkan lingkungan tanah, dan air permukaan sudah banyak yang mengalami pencemaran, sudah tidak aman lagi untuk menggunakan air tanah dan sungai sebagai sumber air bersih/minum. Sedangkan PDAM belum mampu menyediakan kebutuhan air sesuai dengan jumlah dan kualitas yang cukup untuk masyarakat (Sugriarta dan Lindawati, 2018).

Manusia memerlukan air terutama untuk minum. Sementara itu, ketersediaan air terutama air tawar di dunia hanya sekitar 3% dan 97% lainnya merupakan air laut. Air yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia hanya sekitar 0,3%.

Pada negara-negara maju tiap orang memerlukan air antara 60-120 liter per hari, sedangkan di negara-negara berkembang, Indonesia, tiap orang memerlukan air antara 30 - 60 liter per hari. Diantara kegunaan-kegunaan air tersebut yang sangat penting adalah kebutuhan untuk minum termasuk untuk memasak

Kebutuhan akan air minum selama ini dipenuhi dari sumber air sumur, mata air, atau dari air permukaan yang telah diolah daerah perusahaan air minum (PDAM). Berdasarkan laporan Unicef Joint Monitorong, kinerja sektor air minum dan sanitasi di Indonesia dinilai masih rendah dibandingkan dengan negara lainnya di Asia Tenggara. Dari penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 218

juta jiwa pada tahun 2015, diperkirakan sekitar 103 juta jiwa (47%) belum memiliki akses terhadap sanitasi dan sekitar 47 juta jiwa (22%) belum memiliki akses terhadap air bersih. Hanya sekitar 50% dari seluruh penduduk Indonesia yang mendapatkan akses air minum (Ronny, Syam, 2015).

Kebutuhan masyarakat akan tersedianya sarana air bersih belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, masyarakat mencari berbagai alternatif untuk mendapatkan air salah satunya adalah upaya penyediaan air minum diantaranya adalah depot air minum isi ulang.

Depot air minum adalah industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada pembeli. Usaha ini dianggap sebagai peluang alternatif, karena usaha ini membutuhkan investasi yang sedikit namun menguntungkan, ataupun bagi konsumen karena harga air minum isi ulang ini lebih murah dibandingkan air minum dalam kemasan bermerek (Afrisetiawati rani dkk, 2016).

Depot air minum isi ulang saat ini telah tumbuh dan berkembang dengan pesat. Ditinjau dari harganya air minum isi ulang lebih murah dari pada air minum dalam kemasan, bahkan ada yang mematok harganya hingga ¼ dari harga air minum dalam kemasan. Namun dari segi kualitasnya, masyarakat masih meragukan karena belum ada informasi yang jelas dari segi proses maupun peraturan tentang peredaran dan pengawasannya.

Air minum isi ulang pada depot air isi ulang menjadi salah satu pilihan yang paling sering digunakan oleh sebagian masyarakat, karena dianggap sebagai alternatif air minum yang praktis, efesien dan harganya yang terjangkau. Hal ini pula yang membuat para pelaku usaha memilih untuk memproduksi air galon isi ulang, karena menjadi suatu peluang usaha yang sangat menjanjikan. Harga yang ditawarkan oleh depot air minum isi ulang ini relatif murah jika dibandingkan dengan membeli air galon isi ulang dengan merek yang sudah terkenal. Namun pada kenyatannya banyak pelaku usaha yang berfikir hanya bertujuan mencari keuntungan (money oriented), tetapi tidak memperhatikan keamanan dan keselamatan bagi para konsumen air minum isi ulang yang akan mengkonsumsinya. Hal tersebut tentunya akan sangat membahayakan bagi

kesehatan, karena kurang memperhatikan kepentingan konsumen. (Pauzan, 2015).

Pemilik depot air minum merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalam usaha depot air minum. Oleh karena itu, pemilik harus mengetahui hygiene sanitasi depot air minum. Higiene sanitasi adalah upaya kesehatan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran terhadap air minum dan sarana yang digunakan untuk proses pengolahan, penyimpanan, dan pembagian air minum. Higiene sanitasi depot air minum isi ulang meliputi variabel tempat, peralatan, sumber air baku, dan penjamah.

Berdasarkan pengamatan pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, masyarakat di Kampung Marancar saat ini sebagian besar menggunakan air produksi depot air minum isi ulang untuk dikonsumsi karena tidak perlu dimasak, harganya murah dan terdapat layanan antar sehingga tidak perlu membeli langsung ke depot meskipun higiene dan sanitasi depot air minum isi ulang tersebut masih diragukan. Karena depot-depot yang jumlahnya cukup banyak dan sangat rawan kecelakaan karena faktor lokasi, penyajian, dan pewadahan (pengemasan) yang dilakukan secara terbuka dengan menggunakan wadah botol galon plastik air minum kemasan isi ulang, serta kurangnya pengetahuan pengelola tentang higiene sanitasi depot. Bahkan rata-rata beberapa lokasi depot air minum isi ulang letaknya dengan jalan raya, lingkungan sekitaran depot banyak bertebaran debu, dan karyawan pengelolaan tidak menggunakan pakaian kerja dan tidak memiliki tutup kepala. Sehingga dengan ini diperlukan upaya pembinaan dan pengawasan higiene sanitasi yang memadai agar tidak berdampak buruk terhdap kesehatan konsumen.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tentang "Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kelurahan Bincar Kampung Marancar Kota Padangsidimpuan Tahun 2021".

B. Rumusan Masalah

Adapun berdasarkan masalah yang akan diteliti, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kondisi depot air minum isi ulang di Kelurahan Bincar Kampung Marancar Kota Padangsidimpuan Tahun 2021. ditinjau dari higiene sanitasi ?

C. Tujuan Penelitian

C.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui higiene sanitasi depot air minum isi ulang di Kelurahan Bincar Kampung Marancar Kota Padangsidimpuan Tahun 2021.

C.2. Tujuan Khusus

- 1. Untuk mengetahui aspek higiene sanitasi tempat depot air minum isi ulang meliputi : lokasi, bangunan, lantai, dinding, langitlangit, ventilasi, pencahayaan, dan kelembaban.
- 2. Untuk mengetahui aspek higiene sanitasi peralatan produksi depot air minum isi ulang.
- 3. Untuk mengetahui aspek higiene sanitasi sumber air baku depot air minum isi ulang.
- 4. Untuk mengetahui aspek higiene karyawan (penjamah) depot air minum isi ulang.

D. Manfaat Penelitian

D.1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian yang dilakukan maka peneliti mendapatkan pengalaman, wawasan, dan pengetahuan.

D.2. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya menerapkan higiene sanitasi depot air minum isi ulang.

D.3. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai bahan masukan serta dapat menjadi bahan referensi bagi Mahasiswa/Mahasiswi lain serta bagi para peneliti lain untuk mengembangkan penelitian yang mendalam tentang kondisi depot air minum isi ulang di Kelurahan Bincar Kampung Marancar Kota Padangsidimpuan Tahun 2021 ditinjau dari higiene sanitasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

A.1. Peranan Air Dalam Kehidupan

Air minum adalah air yang telah memenuhi persyaratan kesehatan, melalui proses pengolahan ataupun tidak melalui proses pengolahan tetapi dapat langsung diminum oleh masyarakat (Permenkes RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010). Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya, yang dimaksud dengan air minum adalah sumber air baku yang telah diproses terlebih dahulu dan aman untuk diminum oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.32 tahun 2017 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan air adalah Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi meliputi parameter fisik, biologi, dan kimia yang dapat berupa parameter wajib dan parameter tambahan.

Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi tersebut digunakan untuk memeliharaan kebersihan perorangan seperti mandi dan sikat gigi, serta untuk keperluan cuci bahan pangan, peralatan makan, dan pakaian. Selain itu Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi dapat digunakan sebagai air baku air minum.

A. 2. Sumber-Sumber Air Di Alam

Istilah sumber air hanya merupakan atau sebutan atau batasan saja, karena sebenarnya air yang ada di alam ini mengalami perputaran dari sumber yang satu ke sumber yang lain secara terus menerus melalui proses sirkulasi dari penguapan, presipitasi dan pengaliran.

Air yang berada di permukaan bumi ini dapat berasal dari berbagai sumber berdasarkan letak sumbernya, air dapat di bagi menjadi :

a. Air Angkasa

Air angkasa atau air hujan merupakan sumber air utama di bumi. Pemanenan air hujan aalah salah satu praktik mengupulkan air yang berasal dari proses terjadinya hujan sebelu kesepatan menyentuh tanah, mengalir ke sungai atau saluran air, got,selokan,atau terendam masuk merembes ke bumi sehingga berubah wuju yang disebut groundwater atau air tanah. Pada ada saat presipitasi merupakan air yang paling bersih, air tersebut cenderung mengalami pencemaran ketika berada di atmosfir. Pencemaran yang berlangsung diatmosfer itu dapat disebabkan oleh partikel debu, mikroorganisme, dan gas, misalnya, karbon dioksida, nitrogen, dan amonia. (winarto, 2016)

b. Air Permukaan

Air permukaan yang meliputi badan-badan air semacam sungai, danau, telaga, waduk, rawa, terjun, dan sumur permukaan, sebagian besar berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan bumi. Air hujan tersebut kemudian akan mengalami pencemaran baik oleh tanah, sampah, maupun lainnya.

c. Air tanah

Air tanah merupakan air yang mengalir dipermukaan tanah. Air mengalir di antara bebatuan dibawah permukaan tanah. Air tanah juga dipengaruhi oleh resapan air hujan (Nursiono, 2017).

d. Sumber Air Depot Air Minum Isi Ulang

Air minum isi ulang sumber air baku depot air minum isi ulang dapat berasal dari air tanah, mata air/artesis, atau PDAM. Sumber ini menentukan peralatannya. Bila berasal dari air tanah, prosesnya meliputi filtrasi menjadi air bersih (sesuai standar), lalu filtrasi menajdi air minum (Rinawati,2003).

A. 3. Persyaratan Kualitas Air

Air bersih merupakan air yang tidak menyebabkan penyakit bagi manusia. Oleh karena itu, air tersebut hendaknya diusahakan memenuhi persyaratan-persyaratan kesehatan, sekurang-kurangnya diusahakan mendekati persyaratan air yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Permenkes NOMOR 492/MENKES/PER/IV/2010 yang dimaksud dengan air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Untuk keperluan hidup manusia sehari-hari, air harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan kepentingan kesehatan manusia. Hal yang pokok adalah agar air yang diminum atau dipakai manusia tidak membahayakan manusia.

Dalam menangani penyediaan air bersih umumnya dan air minum pada khususnya perlu adanya standar kualitas air. Ada beberapa standar kualitas air minum, diantaranya:

Standar Kualitas dari Departemen Kesehatan RI

PERATURAN MENTERI KESEHATAN Nomor: 416/MEN.KES/PER/IX/1990 Tentang Syarat-syarat Dan Pengawasan Kualitas Air, pada umumnya kualitas air bersih harus memenuhi syarat-syarat kesehatan baik secara fisik, kimia, bakteriologis dan radioaktif. Peraturan ini dibuat denganmaksud bahwa air minum yang memenuhi syarat kesehatan mempunyai peranan penting dalam rangka pemeliharaan, perlindungan dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakatnya. Adapun standarbaku mutu air minum yang tertera adalah:

1. Tidak berwarna

Air untuk keperluan rumah tangga harus jernih. Air yang berwarna berarti mengandung bahan-bahan lain berbahaya bagi kesehatan.

2. Temperatur Normal

Air yang baik harus memiliki temperatur sama dengan temperatur udara 20-26oC). Air yang secara mencolok mempunyai temperatur di

atas atau dibawah temperatur udara, berarti mengandung zat-zat tertentu (misalnya, fenol yang terlarut dalam air cukup banyak) atau sedang terjadi proses tertentu (proses dekomposisi bahan organik oleh microorganisme yang menghasilkanenergi) yang mengeluarkan atau menyerap energi dalam air.

3. Rasanya Tawar

Air biasa dirasakan oleh lidah. Air yang terasa asam manis, pahit atau asin menunjukkan bahwa kualitas air tersebut tidak baik. Rasa asin disebabkan oleh adanya garam tertentu yang larut dalam air, sedangkan rasa asam diakibatkan adanya asam organik maupun asam anorganik.

4. Tidak berbau

Air yang baik memiliki ciri tidak berbau bila dicium dari jauh maupun dari dekat. Air yang berbau busuk mengandung bahan organik yangsedang mengalami dekomposisi (penguraian) oleh microorganisme air.

5. Jernih atau tidak keruh

Air yang keruh disebabkan oleh adanya butiran koloid dari bahan tanah liat. Semakin banyak kandungan koloid maka air semakin keruh. Derajat kekeruhan dinyatakan dalam satuan unit.

6. Tidak mengandung zat padatan

Air minum yang baik tidak boleh mengandung zat padatan, walaupun jernih air yang mengandung padatan, yang terapung tidak baik digunakan sebagai air minum. Apabila air di didihkan, zatpadat tersebut dapat larut sehingga menurunkan kualitas air minum.

7. Air tidak mengandung microorganisme

Bakteri patogen yang tercantum dalam Kepmenkes yaitu Escherichia Colli, Clostridium Perfringens, Salmonella. Bakteri patogen tersebut dapat membentuk toksin (racun) setelah periode laten yang singkat yaitu beberapa jam. Keberadaan bakteri Coliform (E.Coli tergolong jenis bakteri ini) yang banyak ditemui di kotoran manusia dan hewan menunjukkan kualitas sanitasi yang rendah dalam proses pengadaan air. Makin tinggi tingkat kontaminasi bakteri coliform, makin tinggi pula risiko kehadiran bakteri patogen, seperti bakteri

Shigella (penyebab muntaber), S. Typhii (penyebab Typhus), Kolera, dan Disentri.

8. Radioaktif

-Aktivitas Alpha (Gross Alpha Activity)

Standar: 0,1 Bq/l (Beguerel/liter), Sinar ini merupakan sinar radioaktif yang tidak mempunyai daya tembus, efek yang terjadi lokal. Apabila terdapat sinar ini di lingkungan sekitar, maka dapat menimbulkan kontaminasi radioaktif pada lingkungan, yang dapat mengakibatkan rusaknya sel-sel tubuh manusia yang terkenanya.

-Aktivitas Beta (Gross Beta Activity)

Standar: 1,0 Bq/l, Sinar beta dapat menembus kulit, dalamnya tergantung pada aktifitasnya.Kerusakan yang terjadi dapat lebih luas dan lebih mendalam daripada sinar alpha. Besar sinar ini paling tinggi di dalam air adalah sebesar 1,0 mg/L.

A. 4. Penyakit-Penyakit Yang Ditularkan Air

Air sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia, yang berarti besar sekali peranannya dalam kesehatan manusia. Beberapa hal yang menunjukkan adanya hubungan air dengan kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1. Adanya phatogenic organisme di dalam air Organisme ini dapat menyebabkan penyakit atau gangguan kesehatan. Beberapa contoh diantaranya yaitu:
 - Bakteri
 - ✓ Virus kolera, penyebab penyakit kolera. Penularan melalui air, makanan dan oleh lalat.
 - ✓ Salmonella typhi, penyebab penyakit demam thyphoid. Penularan melalui air, makanan.
 - ✓ Sighella dysentriae, penyebab penyakit disentri basiler. Penularan melalui air dengan cara fokal oral. Juga melalui kontak dengan susu, makanan dengan bantuan lalat.

- ✓ Salmonella paratyphi, penyebab penyakit demam para thypoid. Penularan melalui air, juga dengan fokal oral.
- Protozoa
- ✓ Entoniseba histolytica, penyebab penyakit disentri amuba. Penularan melalui air, juga melalui makanan dengan bantuan lalat.
- Virus
- ✓ Penyebab penyakit hepatitis infektiosa. Penularan melalui air, susu, makanan (termasuk kerang dan kepiting).
- 2. Adanya non phatogenic organisme Beberapa non-phatogenic organisme yang hidup dalam air akan menimbulkan gangguan dan kerugian bagi manusia, diantaranya adalah :
- ✓ Actinomycetes,terdapat di dalam air yang kotor, dan dalam sistem distribusi air. Menyebabkan timbulnya rasa dan bau yang tidak diharapkan. Merupakan problem setempat, dan sporanya dapat menembus saringan air.
- ✓ Algae, terdapat di dalam genangan air kotor. Menyebabkan timbulnya rasa bau yang tidak diharapkan. Adanya algae dipengaruhi oleh musim, dalam jumlah yang berkelebihan dapat menghambat pekerjaan filter pada sistem penyaringan air.
- ✓ Escherichia coli, terutama terdapat di air permukaan, dan air yang sudah tercemar oleh kotoran manusia. Bakteri e.coli ini dalam sistem air minum digunakan sebagai indikator (petunjuk) untuk mengetahui apakah air telah tercemar oleh tinja manusia atau kotoran hewan. □ Fecal streptococci, bakteri ini terdapat dalam air yang tercemar oleh kotoran manusia dan kotoran hewan.
- ✓ Iron bacteria (bakteri besi), terdapat di dalam air tanah dan air permukaan yang mengandung besi. Menimbulkan warna yang berlendir, menyebabkan cloging pada pipa saringan di dalam sumur. Kadar besi: 0,1-0,2 mg/l air dapat merangsang pertumbuhan bakteri besi.
- ✓ Free living rooms (cacing yang hduo bebs), kira-kira ada 7 spesies dari cacing nematoda ini ditemukan di dalam air yang telah diolah. Akibat yang ditimbulan oleh cacing ini ialah : adanya bau dan pandangan yang menjijikkan, sehingga air tersebut ditolak olehkonsumen. Dapat

menembus saringan pasir lambat (SPL). Resisten terhadap chlorine atau sisa chlor dengan dosis biasa.

A. 5. Pengertian Depot Air Minum Isi Ulang

Depot air minum isi ulang (DAMIU) adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen (Permenkes RI, 2014).

Proses pengolahan air pada prinsipnya harus mampu menghilangkan semua jenis polutan, baik fisik, kimia maupun mikrobiologi. Depot air minum isi ulang harus menjamin standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan serta memenuhi persyaratan higiene sanitasi dalam pengelolaan air minum (Permenkes RI, 2014).

1. Peralatan depot air minum isi uang

Alat-alat yang digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum pada depot air minum isi ulang adalah :

1. Storage

Tank Storage Tank berguna untuk penampungan air baku yang dapat menampung air sebanyak 3000 liter.

2. Stainless Water Pump

Stainless Water Pump berguna untuk memompa air baku dari tempat storage tank ke dalam tabung filter.

3. Tabung Filter

Tabung filter mempunyai tiga fungsi, yaitu:

- Tabung yang pertama adalah active sand media filter untuk menyaring patikel-partikel yang kasar dengan bahan dari pasir atau jenis lain yang efektif dengan fungsi yang sama.
- 2. Tabung yang kedua adalah anthracite filter yang berfungsi untuk untuk menghilangkan kekeruhan dengan hasil yang maksimal dan efisien.

 Tabung yang ketiga adalah granular active carbon media filter merupakan karbon filter yang berfungsi sebagai penyerap debu, rasa, warna sisa khlor dan bahan organik.

4. Micro Filter

Saringan air yang terbuat dari polyprophylene fiber yang gunanya untuk menyaring partikel air dengan diameter 10 mikron, 5 mikron, 1 mikron dan 0,4 mikron dengan maksud untuk memenuhi persyaratan air minum.

5. Flow Meter

Flow Meter digunakan untuk mengukur air yang mengalir ke dalam galon isi ulang.

6. Lampu ultraviolet dan ozon

Lampu ultraviolet atau ozon digunakan untuk desinfeksi/sterilisasi pada air yang telah diolah.

7. Galon isi ulang

Galon isi ulang digunakan sebagai tempat atau wadah untuk menampung atau menyimpan air minum di dalamnya. Pengisian wadah dilakukan dengan menggunakan alat dan mesin serta dilakukan dalam tempat pengisian yang hygienis.

2. Proses Produksi Depot Air Minum Isi Ulang

Menurut Keputusan Menperindag RI Nomor 651/MPP/Kep/I0/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya, urutan proses produksi air minum di depot air minum isi ulang adalah sebagai berikut:

a. Penampungan Air Baku dan Syarat Bak Penampungan

Air baku yang diambil dari sumbernya diangkut menggunakan tangki dan selanjutnya ditampung dalam bak atau tangki penampungan. Tangki pengangkutan harus memiliki persyaratan:

- 1. Khusus digunakan untuk air minum saja
- 2. Mudah dibersihkan serta didisenfektan
- 3. Harus mempunyai manhole
- 4. Pengisian dan pengeluaran air harus menggunakan kran
- 5. Selang dan pompa yang digunakan harus menggunakan penutup yang baik.

b. Penyaringan bertahap terdiri dari

- 1. Saringan dari pasir yang berfungsi menyaring partikel besar
- 2. Saringan karbon aktif yang berasal dari batu bara atau batok kelapa, berfungsi sebagai penyerap bau, rasa, warna, sisa khlor dan bahan organik.
- 3. Saringan lainnya yang berfungsi sebagai saringan halus berukuran 10 micron.

c. Desinfeksi

Desinfeksi dilakukan untuk membunuh kuman pathogen. Proses desinfeksi dengan menggunakan ozon berlangsung dalam tangka atau alat pencampur ozon lainnya dengan konsentrasi ozon minimal 0,1 ppm dan residu ozon sesaat setelah pengisian berkisar antara 0,06 – 0,1 ppm. Tindakan desinfeksi disini selain menggunakan ozon, dapat dilakukan dengan cara penyinaran Ultraviolet (UV). Desinfeksi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a) Pembilasan, Pencucian dan Sterilisasi Wadah

Wadah yang digunakan adalah wadah yang terbuat dari bahan tara pangan (food grade) dan bersih. Depot Air Minum wajib memeriksa wadah yang dibawa konsumen dan menolak wadah yang dianggap tidak layak untuk digunakan sebagai wadah air minum. Pencucian dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis deterjen tara pangan dan air bersih, kemudian dibilas dengan menggunakan air minum/ air produk secukupnya untuk menghilangkan sisa sisa deterjen yang digunakan pada saat pencucian.

b) Pengisian

Pengisian wadah dilakukan dengan menggunakan alat dan mesin serta dilakukan dalam tempat pengisian yang layak dan higienis.

3. Proses Desinfeksi Pada Depot Air Minum Isi Ulang

Desinfeksi air minum adalah upaya menghilangkan atau membunuh bakteri di dalam air minum. Di dalam depot air minum dikenal 2 (dua) cara desinfeksi yaitu:

1. Ultraviolet

Radiasi sinar ultraviolet adalah radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang lebih pendek dari spectrum antara 100- 400 nm, dapat membunuh bakteri tanpa meninggalkan sisa radiasi dalam air. Air dialirkan melalui tabung dengan lampu ultraviolet bersistensi tinggi, sehingga bakteri terbunuh oleh radiasi sinar ultraviolet. Radiasi sinar ultraviolet dapat membunuh semua jenis mikroba bila intensitas dan waktu yang cukup. Namun, agar efektif lampu UV harus dibersihkan secara teratur dan harus diganti paling lama satu tahun sekali. Air yang disinari UV harus telah melalui filter halus dan karbon aktif untuk menghilangkan partikel tersuspensi, dan Fe atau Mn (jika konsentrasinya cukup tinggi).

2. Ozonisasi

Ozon termasuk oksidan kuat yang mampu membunuh kuman patogen, termasuk virus. Ozon merupakan bahan sanitasi air yang efektif dan disamping juga aman. Agar pemakaian ozon dapat dihemat, yaitu hanya ditujukan untuk membunuh bakteri- bakteri saja, maka sebelumnya dilakukan proses desinfeksi, air tersebut perlu dilakukan penyaringan zat- zat organik, besi dan mangan yang terkandung dalam air dapat dihilangkan. Desinfeksi dengan sistim ozonisasi, kualitas air dapat bertahan selama kurang lebih satu bulan dan masih aman dikonsumsi, sedangkan yang tidak menggunakan ozonisasi, kualitas air hanya dapat bertahan beberapa hari saja sehingga air sudah tidak layak dikonsumsi karena pertumbuhan bakteri dan jamur berlangsung cepat (Rohadi, 2016).

c) Reversed Osmosis (RO)

Reversed Osmosis (RO) adalah suatu proses pemurnian air melalui membran semipermeabel dengan tekanan tinggi (50-60 psi). Membran semipermeabel merupakan selaput penyaring skala molekul yang dapat ditembus oleh molekul air dengan mudah, akan tetapi tidak dapat atau sulit dilalui oleh molekul lain yang lebih besar dari molekul air. Membran RO menghasilkan air murni 99,99%. Diameternya lebih kecil dari 0,0001 mikron (500.000 kali lebih kecil dari sehelai rambut). Fungsinya adalah untuk menyaring mikroorganisme seperti bakteri maupun virus. Secara singkat, analogi proses R.O adalah sebagai berikut : air yang akan disaring ditekan dengan tekanan tinggi melewati membran semipermeable sehingga yang menembus hanya air murni sedang kandungan cemaran yang semakin tinggi kemudian dialirkan keluar atau dibuang. Inilah istimewanya apa yang disebut sebagai membran semipermeable, yang secara alami memiliki sifat seolah-olah menyeragamkan konsentrasi larutan air yang berbeda-beda. Sitem pengolahan air sangat tergantung pada kualitas air baku yang akan diolah. Air baku yang buruk, seperti kandungan khlorida dan TDS yang tinggi, membutuhkan pengolahan dengan sistem RO sehingga TDS yang tinggi dapat diturunkan atau dihilangkan.

4. Persyaratan Pembuatan Depot Air Minum Isi Ulang

Regulasi perdagangan menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 651 Tahun 2004 tentang persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangannya, mengatur persyaratan usaha yang meliputi:

- Depot air minum isi ulang wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP)
- 2. Depot air minum isi ulang wajib memiliki Surat Jaminan Pasokan Air Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki izin Pengambilan Air dari Instansi yan berwenang.
- Depot air minum isi ulang wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi.

A. 6. Hygene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang

Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan, faktor resiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap air minum agar aman dikonsumsi. Higiene Sanitasi meliputi (Permenkes RI NO. 43 Tahun 2014) yaitu:

➤ Lokasi

Lokasi berada di daerah yang bebas dari pencemaran lingkungan dan penularan penyakit.

> Bangunan

- a) Bangunan harus kuat, aman, mudah dibersihkan, dan mudah pemeliharaannya.
- b) Tata ruang usaha depot air minum paling sedikit terdiri dari :
 - Ruangan proses pengolahan.
 - Ruangan tempat penyimpanan.
 - Ruangan tempat pembagian / penyediaan.
 - Ruang tunggu pengunjung.

c) Lantai

- Lantai depot air minum harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- Bahan kedap air.
- Permukaan rata, halus tetapi tidak licin, tidak reta, tidak menyerap debu dan mudah dibersihkan.
- Kemiringan cukup lantai untuk memudahkan pembersihan.
- Tidak terjadi genangan air.

d) Dinding

Dinding depot air minum harus memenuhi syarat sebagai berikut : $\ \square$ Bahan kedap air.

- Permukaan rata, halus, tidak menyerap debu dan mudah dibersihkan.
- Warna dinding cerah dan terang.

e) Atap dan Langit- Langit

- Atap dan langit-langit harus kuat.
- Konstruksi atap dibuat anti tikus (rodent proof).
- Mudah Dibersihkan dan tidak menyerap debu.
- Bahan langit-langit mudah dibersihkan dan tidak menyerap debu.
- Permukaan langit-langit harus rata dan berwarna terang.
- Mempunyai ketinggian yang memungkinkan adanya pertukaran udara yang cukup atau lebih tinggi ndari ukuran tandon air.

f) Pintu

- Bahan pintu harus kuat dan tahan lama.
- Berwarna terang dan mudah dibersihkan.
- Pintu berfungsi dengan baik.

g) Pencahayaan

- Pencahayaan cukup terang untuk bekerja, tidak menyilaukan dan tesebar secara merata.
- Ruangan pengolahan dan penyimpanan mendapat penyinaran cahaya dengan minimal 10 foot candle.

h) Ventilasi

Ventilasi harus dapat memberikan ruang pertukaran/ peredaran udara dengan baik.

i) Kelembapan

Udara dapat mendukung kenyamanan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas.

➢ Memiliki Akses Fasilitas Sanitasi Dasar

Depot air minum sedikitnya harus memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi sebagai berikut :

- a) Tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir dan sabun.
- b) Fasilitas sanitasi (jamban dan peturasan).
- c) Tempat sampah yang tertutup.
- d) Memiliki Saluran pembuangan air limbah yang alirannya lancar dan tertutup.

> Sarana Pengolahan Air Minum

- a) Alat dan perlengkapan yang dipergunakan untuk pengolahan air minumharus menggunakan peralatan yang sesuai dengan persyaratan kesehatan (food grade), antara lain :
 - Pipa pengisian air baku
 - Tandon air baku
 - Pompa penghisap dan penyedot
 - Filter
 - Mikro Filter
 - Wadah/galon air baku atau air minum
 - Kran pengisian air minum
 - Kran pencucian/ pembilasan wadah/galon
 - Kran penghubung (hose)
 - Peralatan desinfeksi
- b) Bahan sarana tidak boleh terbuat dari bahan yang mengandung unsur yang dapat larut dalam air, seperti Timah Hitam (Pb), Tembaga (Cu), Seng (Zn), Cadmium (Cd).
- c) Alat dan perlengkapan yang dipergunakan seperti mikro filter dan alat sterilisasi masih dalam masa pakai (tidak kadaluarsa).

> Air Baku

- a) Air baku adalah yang memenuhi persyaratan air bersih, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat- syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.
- b) Jika menggunakan air baku lain harus dilakukan uji mutu sesuai dengan kemampuan proses pengolahan yang dapat menghasilkan air minum.
- c) Untuk menjamin kualitas air baku dilakukan pengambilan sampel secara periodik.

Air Minum

- a) Kualitas Air minum yang dihasilkan adalah harus sesuai dengan standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas Air Minum.
- b) Pemeriksaan kuatalitas bakteriologi air minum dilakukan setiap kali pengisian air baku, pemeriksaan ini dapat menggunakan metode H2S.
- c) Untuk menjamin kualitas air minum dilakukan pengambilan sampel secara periodik.

Pelayanan Konsumen

- a) Wadah/ botol galon sebelum dilakukan pengisian harus dibersihkan dengan cara dibilas terlebih dahulu dengan air produksi minimal selama 10 (sepuluh) detik.
- b) Setiap botol galon yang telah diisi langsung diberi tutup yang baru dan bersih, dilakukan pengelapan/ pembersihan wadah dari luar dengan menggunakan kain / lap bersih.
- c) Wadah/ botol galon yang telah diisi air harus langsung diberikan kepada konsumen dan tidak boleh disimpan pada DAM lebih dari 1x24 jam untuk menghindari kemungkinan tercemar.

Penjamah Depot Air Minum (DAM)

- a) Penjamah DAM sehat dan bebas dari penyakit menular seperti penyakit bawaan air seperti diare dan lain-lain.
- b) Penjamah DAM tidak menjadi pembawa kuman penyakit yaitu carrier terhadap penyakit air seperti hepatitis dan dibuktikan dengan pemeriksaan rectal swab.
- c) Penjamah DAM bersikap higiene santasi dalam melayani konsumen seperti tidak merokok dan menggaruk bagian tubuh.

- d) Menggunakan Pakaian kerja yang bersih dan rapi untuk mencegah pencemaran dan estetika
- e) Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam setahun sebagai screening dari penyakit bawaan air.
- f) Operator/ penanggung jawab/ pemilik harus memiliki surat keterangan telah mengikuti kursus higiene sanitasi depot air minum sebagai syarat permohonan mengajukan sertifikat laik sehat Depot Air Minum.

> Pekarangan

- a) Permukaan rapat air dan cukup miring sehingga tidak terjadi genangan.
- b) Selalu dijaga kebersihannya setiap saat.
- c) Bebas dari kegiatan lain atau bebas dari pencemaran lainnya.

> Pemeliharaan


- a) Pemilik/penanggung jawab dan operator wajib memelihara sarana yang menjadi tanggung jawabnya.
- b) Melakukan sistem pencatatan dan pemantauan secara ketat, meliputi:
 - Tugas dan kewajiban karyawan.
 - Hasil pengujian laboratorium baik intern atau ekstern.
 - Data alamat pelanggan (untuk tujuan memudahkan investigasi dan pembuktian).

1. Personal Hygene Operator Depot Air Minum Isi Ulang

Pelaksanaan hygiene sanitasi depot merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas air minum yang dihasilkan. Usaha depot air minum merupakan usaha yang harus memperhatikan kualitas air .

karyawan depot/operator DAMIU harus melaksanakan praktek PHBS dalam melaksanakan produksi air minum isi ulang seperti mencuci tangan pakai sabun, tidak merokok selama bekerja, tidak meludah sembarang tempat, dan melakukan tindakan lain yang dapat menyebabkan pencemaran.

B. Kerangka Konsep



C. Defenisi Operasional

- 1. Tempat adalah Suatu ruangan yang digunakan untuk melakukan proses pengolahan air minum pada depot air minum isi ulang.
- 2. Peralatan adalah Suatu alat yang digunakan untuk mempermudah proses pengolahan air minum pada depot air minum isi ulang.
- 3. Sumber air baku adalah Air yang digunakan sebagai sumber pengolahan air minum pada depot air minum isi ulang.
- 4. Penjamah (hygene karyawan) adalah Segala sesuatu yang mencakup semua dari segi kebersihan dari pribadi karyawan (penjamah) dalam melakukan proses pengolahan air minum pada depot air minum isi ulang.

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat observasi dengan pendekatan deskriptif yaitu ingin mengetahui kondisi depot air minum isi ulang ditinjau dari higiene sanitasi. Desain yang digunakan adalah potong lintang (cross-sectional), yaitu peneliti hanya melakukan observasi dan pengukuran variabel dalam suatu saat tertentu saja .

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

B.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di depot air minum isi ulang yang berada di Kelurahan Bincar kampung Marancar Kota Padangsidimpuan dengan melakukan observasi pada depot-depot yang ada di lokasi tersebut.

B.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan April- Mei 2021

C.Populasi Dan Sampel Penelitian

C.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan sumber data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini populasi target adalah total depot air minum isi ulang di wilayah Kelurahan Bincar kampung Marancar Kota Padangsidimpuan yang berjumlah 6 depot.

C.2 Sampel

Sampel penelitian ini adalah depot air minum isi ulang dan semua karyawan depot air minum isi ulang yang ada di Kelurahan Bincar kampung Marancar Kota Padangsidimpuan. Teknik pengambilan sampel adalah total sampling.

D. Objek Penelitian

Adapun objek dari penelitian ini adalah seluruh depot air minum isi ulang yang berjumlah 6 depot dan semua karyawan depot air minum isi ulang yang ada di Kelurahan Bincar kampung Marancar Kota Padangsidimpuan.

E. Metode Pengumpulan Data

E.1 Data Primer

Data primer diperoleh dengan observasi langsung pada lokasi dengan menggunakan lembar observasi dan mengadakan wawancara langsung kepada 6 pengelola depot air minum isi ulang.

E.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh mengenai depot air minum isi ulang di Kelurahan Bincar kampung Marancar Kota Padangsidimpuan.

F. Metode Pengukuran

F.1 Pemeriksaan Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, dinyatakan :

- 1. Jika nilai pemeriksaan mencapai 70 atau lebih, maka dinyatakan memenuhi persyaratan kelaikan fisik.
- 2. Jika nilai pemeriksaan <70 maka dinyatakan belum memenuhi persyaratan kelaikan fisik dan kepada pengusaha diminta segera memperbaiki objek yang bermasalah.
- 3. Jika nilai telah mencapai 70 atau lebih, tetapi pada objek nomor 38 tidak memenuhi syarat, berarti depot air minum yang bersangkutan tidak memenuhi syarat kesehatan.

G. Pengolahan dan Analisa Data

Pengolahan data dilakukan dengan teknik manual. Dan data yang diperoleh ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif dengan cara merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitan

Kota padangsidimpuan merupakan salah satu daerah yang berada di bagian barat provinsi sumatera utara yang berada di ketinggian 260-1.100 meter di atas permukaan laut berada pada posisi 01°18'00" - 01°28'00" Lintang Utara, dan 99°13'00" - 99°20'00" Bujur Timur. Kontour tanah datar hingga bergelombang. Luas wilayah sesuai dengan UU No. 4 Tahun 20021 adalah 14.684,680 Hektar(Ha) atau sekitar 146,85 Km²dan merupakan kota terluas di bagian barat provinsi sumatera utara.

Kota padangsidimpuan terdiri dari 6 kecamatan, 42 desa dan 37 kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Kecamatan Padangsidimpuan Timur Kabupaten Tapanuli Selatan
- Timur :Kecamatan Padangsidimpuan Timur Kabupaten Tapanuli Selatan
- Selatan: Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan
- Barat : Kecamatan Padangsidimpuan Barat Dan Siais Kabupaten Tapanuli Selatan

Sektor perdagangan merupakan penghasilan utama mayoritas penduduk di Kota Padangsidimpuan. Disekitar wilayah Kota Padangsidimpuan terdapat pusat perbelanjaan, pertokoan, perbankan, pedagang jajanan yang berjualan, dan salah satunya adalah pengusaha depot air minum isi ulang yang ada di Kota Padangsidimpuan sebanyak 54 dan di kelurahan bincar kampong marancar kota padangsidimpuan sebanyak 6 depot . Depot mulai buka pukul 07.00 WIB-17.00 WIB.

B. Hasil Penelitian

B1. Kondisi Lingkungan Depot Air Minum Isi Ulang

Kondisi lingkungan depot air minum isi ulang pada 6 depot yang ada di Kelurahan Bincar Kampung Marancar Kota Padangsidimpuantahun 2021 terlihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Kondisi Lingkungan Depot Air Minum Isi Ulang Di Kelurahan Bincar

Kampung Maarancar Kota Padangsidimpuan Tahun 2021

		Hasil penelitian					
		Memenu	hi syarat	Tdk me	menuhi		
No	Tempat			sya	ırat		
		N	%	N	%		
1.	Lokasi bebas dari pencemaran dan penularan penyakit	6	100	0	0		
2.	Bangunan kuat, aman, dan mudah pemeliharaanny	6	100	0	0		
3.	Lantai kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta kemiringan cukup landai	6	100	0	0		
4.	Dinding kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta warna yang terang dan cerah	6	100	0	0		
5.	Atap dan langit-langit harus kuat, anti tikus, mudah dibersihkan, tidak menyerap debu, permukaan rata, dan berwarna terang, serta mempunyai ketinggian cukup	6	100	0	0		
6.	Tata ruang terdiri atas ruang proses pengolahan, penyimpanan,	0	0	6	100		

	pembagian/penyediaan, dan ruang tunggu pengunjung/konsumen				
7.	Pencahayaan cukup terang untuk bekerja, tidak menyilaukan dan tersebar secara merata	6	100	0	0
8.	Ventilasi menjamin peredaraan/pertukaran udara dengan baik	0	0	6	100
9	Kelembaban udara dapat memberikan mendukung kenyamanan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas	6	100	0	0
10	Memiliki akses kamar mandi dan jamban	6	100	0	0
11	Terdapat saluran pembuangan air limbah yang alirannya lancar dan tertutup	6	100	0	0
12	Terdapat tempat sampah yang tertutup	0	0	6	100
13	Terdapat tempat cuci tangan yang dilengkapi air mengalir dan sabun	0	0	6	100
14	Bebas dari tikus, lalat dan kecoa.	6	100	0	0

Dari tabel 4.1. Dapat di lihat bahwa 6 depot air minum isi ulang yang ada di Kelurahan Bincar Kampung Marancar Kota Padangsidimpuan kondisi lingkungannya sudah memenuhi syarat baik dari segi lokasi, bangunan, lantai, dinding, atap, langit-langit, pencahayaan, kelembapan, fasilitas kamar mandi dan jamban, saluran pembuangan air limbah, dan bebas dari tikus, kecoa, dan lalat. Namun ada juga yang tidak memenuhi syarat yaitu : tidak terdapat tata ruang pengolahan air minum, tidak terdapat ventilasi, tidak terdapat tempat sampah, dan tidak terdapat tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir serta sabun.

B.2. Higene Sanitasi Peralatan Depot Air Minum Isi Ulang

Higene sanitasi peralatan depot air minum isi ulang pada 6 depot yang ada diKelurahan Bincar Kampung Marancar Kota Padangsidimpuantahun 2021 terlihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2

Higene Sanitasi Peralatan Depot Air Minum Isi Ulang Di Kelurahan

Kampung Bincar Marancar Kota Padangsidimpuan Tahun 2021

			Hasil pen	elitian	
		Memenu	uhi syarat	Tdk me	menuhi
No.	Peralatan			sya	arat
		N	%	N	%
1.	Peralatan yang digunakan terbuat dari bahan tara pangan	6	100	0	0
2.	Mikrofilter dan peralatan desinfeksi masih dalam masa pakai/tidak kadaluarsa	6	100	0	0
3.	Tandon air baku harus tertutup dan terlindung	6	100	0	0
4.	Wadah/botolgalon sebelum pengisian dilakukanpembersihan	6	100	0	0
5.	Wadah/galon yang telah diisi air minum harus langsung diberikan kepada konsumen dan tidak boleh disimpan pada DAM lebih dari 1x24 jam	6	100	0	0
6.	Melakukan sistem pencucian terbalik (back washing)secara berkala mengganti tabung macro filter	6	100	0	0
7.	Terdapat lebih dari satu mikro filter (µ) dengan ukuran berjenjang	6	100	0	0
8.	Terdapat peralatan sterilisasi, berupa ultra violet dan atau ozonisasi dan atau peralatan disinfeksi lainnya yang berfungsi dan digunakan secara benar	6	100	0	0
9.	Ada fasilitas pencucian dan pembilasan botol (galon)	6	100	0	0

10.	Ada fasilitas pengisian botol	6	100	0	0
	(galon) dalam ruangan tertutup				
11.	Tersedia tutup botol baru yang	6	100	0	0
	bersih				

Dari tabel 2. Dapat dilihat bahwa 6 depot air minum isi ulang yang ada diKelurahan Bincar Kampung Marancar Kota Padangsidimpuansemua higene sanitasi peralatannya 100% memenuhi syarat.

B.3. Sumber Air Baku Depot Air Minum Isi Ulang

Sumber air baku depot air minum isi ulang pada 6 depot yang ada di Kelurahan Bincar Kampung Marancar Kota Padangsidimpuan tahun 2021 terlihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3

Sumber Air Baku Depot Air Minum Isi Ulang Di Kelurahan Bincar Kampung

Marancar Kota Padangsidimpuan Tahun 2021

Sumber air baku	Frekuensi	%
Sumur bor	3	50
Air pegunungan	3	50
Jumlah	6	100

Dari tabel 4.3 Dapat dilihat bahwa 6 depot air minum isi ulang yang ada di Kelurahan Bincar Kampung Marancar Kota Padangsidimpuan sumber air bakunya berasal dari sumur bor 50% dan air pegunungan 50%.

Sumber air baku tersebut akan mempengaruhi kualitas air depot yang di hasilkan. Berdasarkan hasil data yang di dapat secara keseluruhan kualitas air minum pada depot air minum isi ulang yang ada di Kelurahan Bincar Kampung Marancar Kota Padangsidimpuan dengan uji laboratorium di BTKLPP kelas I Medan baik secara fisik, bakteriologis, dan kimia dapat di lihat dari tabel berikut:

Tabel 4.4
Distribusi Kualitas Air Minum Pada Depot Air Minum Isi Ulang Di Kelurahan
Bincar Kampung Marancar Kota Padangsidimpuan Tahun 2021

Depot	Sumber		Kualitas fisik Kualitas biologi air minum air minum		<u> </u>				
				Kriteria	Coliform	E.Coli	Kriteria	Ph	Kriteria
1.	Air	Tdk	Tdk	MS	3,5	0	MS	6,7	MS
	Pegunungan	berbau	berasa						
2.	Air	Tdk	Tdk	MS	4	0	MS	7,2	MS
	Pegunungan	berau	berasa						
3.	Air	Tdk	Tdk	MS	3,7	0	MS	7,1	MS
	Pegunungan	berbau	berasa						
4.	Sumur Bor	Tdk	Tdk	MS	4	0	MS	7,1	MS
		berbau	berasa						
5.	Sumur Bor	Tdk	Tdk	MS	3,4	0	MS	6,4	MS
		berbau	berasa						
6.	Sumur Bor	Tdk	Tdk	MS	3,5	0	MS	6,7	MS
		berbau	berasa						

Keterangan

MS: Memenuhi Syarat

TMS: Tidak memenuhi syarat

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa 6 depot air minum isi ulang Bincar Kampung Marancar Kota Padangsidimpuan kualitas fisik,kimia,biologi 100% memenuhi syarat. Maka, disimpulkan bahwa kualitas air minum pada 6 depot air minum isi ulang yang ada di Kelurahan Bincar Kampung Marancar Kota Padangsidimpuan 100% memenuhi syarat.

B.4. Higene Karyawan Depot Air Minum Isi Ulang

Kondisi higene karyawan (penjamah) depot air minum isi ulang pada 6 depot yang ada di Kelurahan Bincar Kampung Marancar Kota Padangsidimpuan tahun 2021 terlihat pada tabel 4.5

Tabel 4.5

Higene Karyawan (Penjamah) Depot Air Minum Isi Ulang Pada 6 Depot Di
Kelurahan Bincar Kampung Marancar Kota Padangsidimpuan Tahun 2021

		Hasil penelitian						
		Memenu	ıhi syarat	Tdk me	menuhi			
No.	Karyawan			sya	ırat			
		N	%	N	%			
1.	Sehat dan bebas dari penyakit menular	6	100	0	0			
2.	Tidak menjadi pembawa kuman penyakit	6	100	0	0			
3.	Berperilaku higiene dan sanitasi setiap melayani konsumen	6	100	0	0			
4.	Selalui mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap melayani konsumen	0	0	6	100			
5.	Menggunakan pakaian kerja yang bersih dan rapi	0	0	6	100			
6.	Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun	6	100	0	0			
7.	Operator/penanggung jawab/pemilik memiliki sertifikat telah mengikuti kursus higiene sanitasi depot air minum	6	100	0	0			

Dari tabel 4.5 Dapat dilihat bahwa 6 depot air minum isi ulang yang ada di Kelurahan Bincar Kampung Marancar Kota Padangsidimpuan seluruh karyawannya tidak menggunakan pakaian kerja seperti tutup kepala, tutup mulut, serta sepatu saat melakukan pekerjaan. Dan semua karyawan juga tidak

mencuci tangan dengansabun pada air yang mengalir saat sebelum melakukan penanganan dan pengisian galon.

C. Pembahasan

C.1. Kondisi Lingkungan Depot Air Minum Isi Ulang

Kondisi lingkungan depot air minum isi ulang di kelurahan Bincar Kampung Marancar Kota Padangsidimpuan 100% memenuhi syarat, karena depot air minum isi ulang berada pada lokasi yang bebas dari pencemaran dan penularan penyakit, karena jauh dengan tempat pembuangan sampah sementara, tidak pada daerah tergenang air dan rawa, seta bukan lokasi yang dekat dengan penumpukan barang-barang bekas atau bahan berbahaya beracun (B3).

Dari hasil observasi didapatkan bahwa kondisi bangunan pada depot air minum isi ulang yang ada di Kelurahan Bincar Kampung Marancar Kota Padangsidimpuan 100% memenuhi syarat, karena bangunan kuat, aman, mudah dibersihkan dan mudah pemeliharaannya karena terbuat dari b atu bata yang di plester.

Dari hasil observasi didapatkan kondisi depot air minum isi ulang di Kelurahan Bincar Kampung Marancar Kota Padangsidimpuan 100% memenuhi syarat, karena lantai yang kedap air terbuat dari keramik, dinding kedap air terbuat dari batu bata yang di plester (beton), memiliki atap dan langit-langit yang kuat, dan anti tikus, serta memiliki permukaan rata, halus tidak licin, tidak retak,tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta kemiringan cukup landai, dan tidak memiliki warna yang terang dan cerah.

Dari hasil observasi didaptkan bahwa tata ruang pengolahan depot air minum isi ulang di Kelurahan Bincar Kampung Marancar Kota Padangsidimpuan 100% tidak memenuhi persyaratan, karena tidak memiliki ruang khusus pengolahan air minum. semua proses dilakukan di dalam satu tempat berupa lemari yang di sekat kaca mulai dari pengisian air baku, pembilasan botol hingga pengisian galon. Tidak ada tempat khusus untuk penyimpanan air minum dan ruang tunggu konsumen.

Dari hasil observasi didapatkan bahwa semua depot air minum isi ulang memiliki pencahayaan yang cukup terang untuk bekerja, tidak menyilaukan dan cahaya tersebar merata diseluruh ruangan. Dan semua depot air minum isi ulang

tidak mempunyai ventilasi dan hanya mengandalkan pintu yang membuka satu arah saja untuk keluar masuknya udara. Keberadaan ventilasi menjadi penting karena memberikan ruang pertukaran udara dengan baik sehingga suhu di dalam ruangan sama dengan suhu di luar ruangan. Semua depot air minum isi ulang memiliki kelembapan yang memenuhi syarat sehingga memberikan kenyamanan dan melakukan pekerjaan atau aktivitas.

Dari hasil observasi didapatkan bahwa semua depot air minum isi ulang memiliki akses fasilitas sanitasi yang masih minimal. Semua depot air minum isi ulang sudah memiliki akses kamar mandi dan jamban di dalam lingkungan depot air minum isi ulang dan juga memiliki saluran air limbah yang alirannya lancar atau tidak tersumbat dan tertutup. Akan tetapi, semua depot air minum isi ulang tidak memiliki tempat sampah yang tertutup. Semua tempat sampah dalam keadaan terbuka sehingga dapat menjadi sumber pencemaran. Semua depot air minum isi ulang tidak memiliki fasilits tempat cuci tangan yang dilengkapi air mengalir dan sabun karena biasanya menggunakan air kamar mandi ketika ingin mencuci tangan. Semua depot air minum isi ulang memenuhi persyaratan bebas dari tikus, lalat dan kecoa yang dapat mengotori ataupun merusak peralatan.

C.2. Hgene Sanitasi Peralatan Depot Air Minum Isi Ulang

Dari hasil cheklist terhadap 6 depot air minum isi ulang yang ada di Kelurahan Bincar Kampung Marancar Kota Padangsidimpuan di peroleh bahwa data seluruh depot 100% messin dan peralatannya terbuat dari bahan tara pangan dan dilengkapi Tangki penampungan air baku, namun tidak melakukan penyaringan secara bertahap karena keseluruhan depot tidak memiliki saringan pasir atau filter lainnya, depot hanya dilengkapi dengan karbon filter. Padahal seharusnya setiap depot melakukan penyaringan bertahap yaitu saringan yang berasal dari pasir atau saringan lain yang efektif seperti butir silica (SiO₂) minimal 80%. Ukuran butir- butir yang dipakai di tentukan dari mutu kejernihan air yang dinyatakanb dalam NTU. Saringan karbon aktif dari batu bara atau batok kelapa (untuk menyarap bau, rasa, warna, sisa chlor, bahan organik). Daya serap terhadap lodine minimal 75%. Saringan lainnya yang berfungsi sebagai saringan halus berukuran maksimal 10 mikron.

Penyaringan bertahap sangat perlu dilakukan agar kualitas fisik air lebih baik dan terbebas dari padatan organik dan anorganik yang berasal dari air baku.

Jika depot hanya dilengkapi dengan saringan karbon aktif maka kemungkinan air hasil produksi depot hanya terbebas dari bau dan warna saja untuk kekeruhan akibaat padat organik dan anorganik dalam air belum terjamin berkurang.

Desinfeksi seluruh depot air minum isi ulang di Kelurahan Bincar Kampung Marancar Kota Padangsidimpuan menggunakan ultra violet (UV) dan seluruhnya memenuhi syarat karena alat pendesinfektannya lampu uv seluruhnya hidup dan digunakan untuk proses pengolahan air baku. Pendesinfeksian ini sangat penting dalam proses pengolahan air baku depot air minum isi ulang untuk mengurangi kandungan mikroorganisme dalam air yang khususnya patogen karena mikroorganisme ini dapat menyebabkan manusia terjangkit penyakit perut. Kondisi depot air minum isi ulang yang seluruhnya telah melakukan desinfeksi sepatutnya dipertahankan agar kesehatan konsumen depot terjamin dan minat masyarakat menggunakan air depot sebagai sumber air minumnya meningkat pula. Begitu juga untuk subvariabel pencucian wadah yang dibawa konsumen, tidak ada depot air minum isiulang yang melakukan pencucian menggunakan air bersuhu 60-85°C dan tidak menggunakan deterjen hanya dengan air bersih biasa. Pencucian wadah (galon) dengan suhu 60-85°C dan menggunakan deterjen sesungguhnya sangat penting dilakukan oleh pengelola depot air minum isi ulang karena kuman-kuman yang ada pada wadah dapat mati.

C.3. Sumber Air Baku Depot Air Minum Isi Ulang

Sumber air baku depot air minum isi ulang yang ada diKelurahan Bincar Kampung Marancar Kota Padangsidimpuan, dilihat berdasarkan observasi bahwa ada tiga depot air minum isi ulang yang menggunakan air baku bersumber dari mata air (air pegunungan), sedangkan tiga depot air minum isi ulang lainnya menggunakan air baku bersumber dari sumur bor. Sumber air baku tersebut akan mempengaruhi kualitas air depot yang dihasilkan. Dari hasil yang di dapat menunjukkan bahwa kualitas air minum pada depot air minum isi ulang di Kelurahan ada Bincar Kampung Marancar Kota yang Padangsidimpuankualitas air minumnya terhindar dari cemaran fisik, kimia, dan biologi. Maka, dapat disimpulkan bahwa depot air minum isi ulang tersebut memenuhi syarat kesehatan. Dan depot air minum isi ulang yang menggunakan air baku bersumber dari mata air harus diangkut menggunakan kendaraan dalam

tangki air yang terbuat dari bahan yang tidak melepaskan zat-zat beracun serta pengangkutan paling lama 12 jam sampai ke depot sesuai dengan Permenkes No.416 /MENKES /PER /IX/ 1990. Pengangkutan yang melebihi waktu 12 jam dapat menimbulkan berkembangnya mikroba yang berbahaya bagi kesehatan.

C.4. Higiene Karyawan Depot Air Minum Isi Ulang

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada depot air minum isi ulang yang ada di Kelurahan Bincar Kampung Marancar Kota Padangsidimpuandapat dilihat bahwa semua karyawan/penjamah depot dalam keadaan sehat dan bebas dari penyakit menular terutama penyakit bawaan air seperti diare. Semua depot air minum isi ulang karyawan/penjamah berperilaku higiene dan sanitasi karena melayani konsumen dengan baik dan tidak merokok, tidak makan-makan, dan tidak meludah. Kondisi seperti ini sebaiknya dipertahankan, karena jika hal ini tidak dilakukan maka air produksi depot akan dapat tercemar kuman penyakit dari ludah karyawan yang jatuh pada saat makan-makan atau pun meludah. Namun, mereka tidak ada yang menggunakan pakaian kerja, tutup mulut, tutup kepala, dan sepatu saatbekerja. Hal ini seharusnya tidak terjadi karena menggunakan pakaian kerja, menutup mulut, menutup kepala, dan bersepatu pada saat bekerja adalah suatu tindakan yang penting untuk menghindari air produksi dari cemaran kuman. Pakaian kerja sebaiknya bukanlah pakaian biasa yang digunakan sehari-hari, pakaian dalam keadaan bersih dan sopan, berwarna terang, tidak bermotif dan bersih (BBPOM, 2004). Warna terang pada pakaian lebih memudahkan untuk dapat mendeteksi jika ada kotoran pada baju dan berpotensi untuk mengkontaminasi pada produk makanan dan minuman (Purnawijayanti, 2001). Dan karyawan/penjamah depot air minum isi ulangtidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum melakukan pengisian botol (galon). Dan semua karyawan/penjamah melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan memiliki sertifikat telah mengikuti kursus higiene sanitasi depot air minum.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- a. Kondisi lingkungan depot air minum isi ulang yang ada di Kelurahan Bincar Kampung Marancar Kota Padangsidimpuanratarata sudah memenuhi syarat, namun ada juga yang belum memenuhi syarat yaitu : dimana tata ruang pengolahan air minum, ventilasi, tempat sampah tertutup,dan tempat cuci tangan belum difasilitasi oleh pengusaha depot.
- b. Higiene sanitasi peralatan pada depot air minum isi ulang yang ada di Kelurahan Bincar Kampung Marancar Kota Padangsidimpuansudah memenuhi syarat.
- c. Sumber air baku pada seluruh depot air minum isi ulang yang ada di Kelurahan Bincar Kampung Marancar Kota Padangsidimpuankota padangsidimpuan Tahun 2021, sebagian besar berasal dari Air Pegunungan (Mata Air) yaitu 50% dan sumur bor yaitu 50%. Dan kualitas baku mutu air pada seluruh depot yang ada di kelurahan bincar kampung marancar kota padangsidimpuan memenuhi syarat kesehatan.
- d. Kondisi higiene karyawan pada seluruh depot air minum isi ulang yang ada di Kelurahan Bincar Kampung Marancar Kota Padangsidimpuanrata-rata sudah memenuhi syarat, namun ada juga yang belum memenuhi syarat yaitu : dimana karyawan tidak menggunakan pakaian kerja, dan tidak pernah mencuci tangan saat sebelum melakukan pengisian galon.

B. Saran

a. Bagi pengusaha depot air minum isi ulang yang ada di Kelurahan Bincar Kampung Marancar Kota Padangsidimpuandiharapkan mempertahankan aspek-aspek higiene sanitasi depotnya yang memenuhi syarat kesehatan agar konsumen aman meminum air produksi depotnya.

- b. Untuk kondisi depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi syarat sebaiknya pengusaha depot membuat ventilasi yangluasnya dari 10% dari luas ruang depot, menyediakan tempat sampah yang tertutup, menyediakan tempat cuci tangan yang dilengkapi air mengalir dan sabun, dan selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menyediakan pakaian kerja yang bersih dan rapi. Serta melengkapi mesin dan peralatan produksi dengan tahap-tahap penyaringan serta mencuci wadah (galon) dengan air bersih bersuhu 60-85°C dan menggunakan deterjen yang diperlukan.
- c. Bagi Dinas Kesehatan Padangsidimpuan sebagai instansi berwenang disarankan melakukan pengawasan dan pembinaan lebih ketat terhadap pengusaha dan karyawan depot air minum isi ulang yang ada di kelurahan Kelurahan Bincar Kampung Marancar Kota Padangsidimpuanserta mengadakan kursus tentang bagaimana menjamah makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan agar mutu produk yang dihasilkan terkontrol dengan baik dan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
- d. Bagi Dinas Kesehatan Padangsidimpuan sebagai instansi berwenang disarankan untuk memberitahukan kepada pengusaha depot agar menggunakan sumber air baku depotnya menggunakan sumber air pegunungan tidak menggunakan sumber air bor. Karena sumber air dari pegunungan lebih bagus kualitasnya bagus, tidak mengandung mikroorganisme serta mengandung unsur-unsur mineral yang dibutuhkan oleh manusia.
- e. Para konsumen untuk mengolah kembali air minum dari depot sebelum dikonsumsi misalnya dengan cara perebusan hingga mendidih agar aman dikonsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrisetiawati, Rani., Erly., Endrinaldi. (2016). Identifikasi Bakteri Escherichia coli pada Air Minum Isi Ulang yang Diproduksi DAMIU di Kelurahan Lubuk Buaya Kota Padang. Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang.
- Arif Sumantri. (2017). Ilmu Kesehatan Lingkungan. Kencana.
- -----, 2014. Permenkes RI No.43. Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Depkes RI, Jakarta.
- -----,1990. Permenkes RI No. 416/MENKES/PER/IX/1990. Tentang Kualitas Air Bersih RI, Jakarta.
- -----,2010. Permenkes RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010. Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Depkes RI, Jakarta.
- Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya.
- Nursiyono, J.a. (2017). Mengenal air yuk! Jakarta: Loka Media.
- Pauzan. (2015). Pengawasan Terhadap Produksi Air Galon Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Kota Pariaman, Universitas Bung Hatta.
- Rohadi.(2016). Uji bakteri coliform air minum isi ulang di wilayah kerja puskesmas kalitanjung, kejaksaan, sunyaragi dengan metode MPN.JurnallImiah.Akademi Farmasi Muhammadiyah, Cirebon.
- Ronny, Syam, D. (2015). Studi Kondisi Sanitasi Dengan Kualitas Bakteriologis Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Higiene, 2 (2), 81-90.

- Sugriarta, E. dan Lindawati. (2018). Hygiene dan Sanitasi Depot Air Minum. Jurnal Sehat Mandiri. Vol. 13. No. 1 : 286 292
- winarto,F. (2016). Memanen air hujan sumber baru air minum. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUPLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG HYGENE SANITASI DEPOT AIR MINUM

INSPEKSI SANITASI DEPOT AIR MINUM (DAM)

1.Nama DAM :

2.Nama Pemilik/Penanggung jawab :

3.AlamatDAM:

4. Tanggal/Bulan/Tahun mulai beroperasi :

5.Lokasi/tempat sumber air baku :

6. Jarak dari sumber air baku :

7.Luas bangunan :

Objek	Tanda	Bobot	Uraian	Hasil
	(√)			
	T 1			
l.	Tempat			
1.		2	Lokasi bebas dari pencemarandan	
		_	penularan penyakit	
2.		2	Bangunan kuat, aman, mudah dibersihkan	
			dan mudah pemeliharaannya	
3.		2	Lantai kedap air, permukaan rata, halus,	
			tidak licin, tidak retak, tidak menyerap	
			debu, dan mudah dibersihkan, serta	
			kemiringan cukup landai	
4.		2	Dinding kedap air, permukaan rata, halus,	
			tidak licin, tidak retak, tidak menyerap	
			debu, dan mudah dibersihkan, serta	
			warna yang terang dan cerah	
5.		2	Atap dan langit-langit harus kuat, anti	
			tikus, mudah dibersihkan, tidak menyerap	
			debu, permukaan rata, dan berwarna	
			terang, serta mempunyai ketinggian cukup	
6.		2	Tata ruang terdiri atas ruang proses	
			pengolahan, penyimpanan,	
			pembagian/penyediaan, dan ruang tunggu	
			pengunjung/konsumen	
7.		2	Pencahayaan cukup terang untuk bekerja,	
			tidak menyilaukan dan tersebar secara	

			merata	
			merata	
8.		2	Ventilasi menjamin peredaraan/pertukaran	
			udara dengan baik	
9.	:	2	Kelembaban udara dapat memberikan	
			mendukung kenyamanan dalam	
			melakukan pekerjaan/aktivitas	
10.		2	Memiliki akses kamar mandi dan jamban	
11.	:	2	Terdapat saluran pembuangan air limbah	
4.0			yang alirannya lancar dan tertutup	
12.		2	Terdapat tempat sampah yang tertutup	
13.	-	2	Terdapat tempat cuci tangan yang	
14.	 	2	dilengkapi air mengalir dan sabun Bebas dari tikus, lalat dan kecoa.	
	eralatan		bebas dan tikus, lalat dan kecoa.	
15.		3	Peralatan yang digunakan terbuat dari	
15.	,	3	bahan tara pangan	
16.		3	Mikrofilter dan peralatan desinfeksi masih	
10.		0	dalam masa pakai/tidak kadaluarsa	
17.		2	Tandon air baku harus tertutup dan	
			terlindung	
18.		2	Wadah/botolgalon sebelum pengisian	
			dilakukanpembersihan	
19.	:	2	Wadah/galon yang telah diisi air minum	
			harus langsung diberikan kepada	
			konsumen dan tidak boleh disimpan pada	
			DAM lebih dari 1x24 jam	
20.	;	3	Melakukan sistem pencucian terbalik	
			(back washing)secara berkala mengganti	
24		2	tabung macro filter	
21.	,	3	Terdapat lebih dari satu mikro filter (μ) dengan ukuran berjenjang	
22.		5	Terdapat peralatan sterilisasi, berupa ultra	
		J	violet dan atau ozonisasi dan atau	
			peralatan disinfeksi lainnya yang berfungsi	
			dan digunakan secara benar	
23.		2	Ada fasilitas pencucian dan pembilasan	
			botol (galon)	
24.		2	Ada fasilitas pengisian botol (galon) dalam	
			ruangan tertutup	
25.		2	Tersedia tutup botol baru yang bersih	
III. Pen				
26.		3	Sehat dan bebas dari penyakit menular	
27.		3	Tidak menjadi pembawa kuman penyakit	
28.		2	Berperilaku higiene dan sanitasi setiap	
			melayani konsumen	
29.		2	Selalui mencuci tangan dengan sabun dan	
		2	air mengalir setiap melayani konsumen	
30.		2	Menggunakan pakaian kerja yang bersih	

			den veni	
<u> </u>			dan rapi	
31.		3	Melakukan pemeriksaan kesehatan	
			secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam	
			setahun	
32.		3	Operator/penanggung jawab/pemilik	
			memiliki sertifikat telah mengikuti kursus	
			higiene sanitasi depot air minum	
lv. Air	Baku Da	n Air M	<u> </u>	
33.		5	Bahan bakumemenuhi persyaratanfisik,	
			mikrobiologi dan kimia standar	
34.		2	Pengangkutan air baku memiliki surat	
		_	jaminan pasok air baku	
35.		3	Kendaraan tangki air terbuat dari bahan	
		_	yang tidak dapat melepaskan zat-zat	
			beracun kedalam air/harus tara pangan	
36.		2	Ada bukti tertulis/sertifikat sumber air	
37.		3	Pengangkutan air baku paling lama 12	
		Ū	jam sampai ke depot air minum dan	
			selama perjalanan dilakukan desinfeksi	
38.		10	Kualitas Air minumyang dihasilkan	
50.		10	memenuhi persyaratan fisik, mikrobiologi	
			dan kimia standar yang sesuai standar	
			baku mutu atau persyaratan kualitas air	
			minum	
		100	IIIIIIIIII	
		100		

CARA PENILAIAN:

Penilaian adalah merupakan jumlah obyek yang memenuhi syarat yaitu dengan cara menjumlahkan nilai yang bertanda ($\sqrt{}$).

- 1. Jika nilai pemeriksaan mencapai 70 atau lebih, maka dinyatakan memenuhi persyaratan kelaikan fisik.
- 2. Jika nilai pemeriksaan di bawah 70 maka dinyatakan belum memenuhi persyaratan kelaikan fisik, dan kepada pengusaha diminta segera memperbaiki obyek yang bermasalah.
- 3. Jika nilai telah mencapai 70 atau lebih, tetapi pada objek nomor 38 tidak memenuhi syarat, berarti DAM yang bersangkutan tidak memenuhi syarat kesehatan.

Instrumen Wawancara Higeine Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang Di Jalan Jamin Ginting Berastagi Tahun 2021

- Bu/Pak Pukul berapakah depot air minum isi ulang ini buka setiap harinya?
- 2. Apakah tersedia jasa antar jemput untuk konsumen yang mengisi air disini?
- 3. Siapakah yang mengantar ke konsumen ?apakah Ibu/Bapak sendiri yangmengantarkan ?
- 4. Biasanya diantar kemana saja?
- 5. Dari manakah Ibu/Bapak mendapatkan sumber air untuk melakukan pengisian ulang?
- 6. Sumber air dari tempat tersebut diangkat menggunakan apa?
- 7. Berapa banyak tangki yang di perlukan untuk sekali angkut?
- 8. Bagaimana cara membersihkan gallon yang akan diisi ulang?
- 9. Bagaimana cara kerja alat isi ulang air minum ini?
- 10. Apakah air yang digunakan setelah diangkut langsung digunakan atau adaproses tertentu didalam alat pengisian ulang air minum?
- 11. Berapakah tarif yang harus dibayar pelanggan jika membawa gallon sendiridengan yang tidak?
- 12. Apakah untuk mendirikan tempat depot air minum isi ulang ini dibutuhkan surat izin ?
- 13. Adakah kendala yang di alami dalam proses pengisian air minum isi ulang?
- 14. Apakah depot nya pernah mengalami kerusakan?
- 15. Berapa kali dalam sehari, tempat depot tersebut di bersihkan?



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

Jl. Jamin Ginting KM. 13,5 Kel. Lau Cih Medan Tuntungan Kode Pos : 20136 Telepon : 061-8368633 - Fax : 061-8368644 Website : www.poltekkes-medan.ac.id , email : poltekkes medan@yahoo.com



Nomor

: TU.05.01/00.03/ 0654 /2021

Kabanjahe, 4 Mei 2021

Lampiran

Perihal

: Permohonan Ijin Lokasi Penelitian

Kepada Yth:

Kepala Dinas Kesehatan kota Padangsidimpuan

kota Padangsidimpuan

Dengan Hormat,

Bersama ini datang menghadap Saudara, Mahasiswa Prodi D III Sanitasi Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Medan:

Nama:

Melinda Amalia Harahap

P00933118034

Yang bermaksud akan mengadakan penelitian di dinas kesehatan yang saudara pimpin dalam rangka menyusun Karya Tulis Ilmiah dengan Judul :

"Hygene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang di Kampung Marancar Kota Padangsidimpuan Tahun

Perlu kami tambahkan bahwa penelitian ini digunakan semata-mata hanya untuk menyelesaikan tugas akhir dan perkembangan ilmu pengetahuan. Disamping itu mahasiswa yang penelitian wajib mengikuti Protokol Kesehatan Covid – 19.

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan

Erba Kalto Manik, SKM,M,Sc NIP. 19620326198502 1001

DiPintal dengan Cambo



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN DINAS KESEHATAN



JI. T. Rizal Nurdin Km. 7 PAL IV Priorkoling Telp. (0634) 28405 Fax. (0634) 28405 PADANGSIDIMPUAN KODE POS: 22747

Nomor: TU.05.01/00.03/0659 /2021 Padangsidimpuan, 11 Mei 2021

Sifat : Penting Kepada Yth :

Lapm: - Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan

Perihal Izin Penelitian Poltekes Kemenkes

a.n : Melinda Amalia Harahap di-

Tempat

Dengan Hormat

Berdasarkan surat permohonan Izin Penelitian dan Ketua Jurusan Poltekes Kemenkes Nomor: TU.05.01/00.03/0659/2021 tanggal 05 Mei 2021 penhal permohonan izin penelitian atas nama Melinda Amalia Harahap

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Sopian Subri Lubis, S. sos, M. Kes

Nip 19710401 199103 1 004

Pangkat/golongan : Pebina TK I

Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan

Meberikan izin untuk melakukan studi lapangan di wilayah kota padangsidimpuan

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

SOPIAN SUBRI LUBIS, S. 505, M.Kes

NIP. 19710401 199103 1 004



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN POLTEKKES KESEHATAN KEMENKES MEDAN



KEMENKES RI

Jl. Jamin Ginting Km. 13,5 Kel. Lau Cih Medan Tuntungan Kode Pos 20136 Telepon: 061-8368633 Fax: 061-8368644 email: kepk.poltekkesmedan@gmail.com

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan Poltekkes Kesehatan Kemenkes Medan, setelah dilaksanakan pembahasan dan penilaian usulan penelitian yang berjudul:

"Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kampung Marancar Kota Padangsidimpuan Tahun 2021"

Yang menggunakan manusia dan hewan sebagai subjek penelitian dengan ketua Pelaksana/

Peneliti Utama : Melinda Amalia Harahap

Dari Institusi : Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Medan

Dapat disetujui pelaksanaannya dengan syarat :

Tidak bertentangan dengan nilai – nilai kemanusiaan dan kode etik penelitian kesehatan.

Melaporkan jika ada amandemen protokol penelitian.

Melaporkan penyimpangan/ pelanggaran terhadap protokol penelitian.

Melaporkan secara periodik perkembangan penelitian dan laporan akhir.

Melaporkan kejadian yang tidak diinginkan.

Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas waktu pelaksanaan penelitian seperti tertera dalam protokol dengan masa berlaku maksimal selama 1 (satu) tahun.

Medan, Mei 2021 Komisi Etik Penelitian Kesehatan Poltekkes Kemenkes Medan

Dr.Ir. Zuraidah Nasution, M.Kes NIP 196101101989102001

Scanned by TapScanner

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN PRODI D III SANITASI TA 2020/2021

LEMBAR BIMBINGAN KARYA TULIS ILMIAH

: Melinda Amdia Harchap Nama Mahasiswa

: 000953118040 NIM

Dosen : Erba Kallo Manik StM Mic Pembimbing

Judul Karya Tulis Ilmiah

THE SANTAGE CEPOT AR MINING IST UTAME

DI KELUENHAH BINCAR LAMPUNG MARAMAR 2021

Materi Bimbingan Tanda Tangan Hari/ Tanggal Pertemuan Ke Robe/lotection konsultasi Judul Ktl 1 Salaso 66-las say konsultasi kat 1-3 11 selaculor mortal latar belakung dan K-konsep 111 senin /15 marzou Proposal Bab 1-19 pemben aran 14 Ace Maju Semmas proposal selasa - mat V Cecusi Seminar proposal comis /22 /1 204 WF konsultasi Bab IV-V VIIE Jun'at /19- jun 202 perbalkan bab W-v salasa for jun tol VIII Acc bil kamis / 14 junzeu IX

3203261985021001

Programa :

Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan

DOKUMENTASI





















Jl. Willem lekendar Pasar V Barat I No. 4 Phone. (061) 6613249-6613266 Fax. (061) 6617079 Ext. 33 Medan 20371



LAPORAN HASIL PENGUJIAN KIMIA AIR (AIR MINUM) NOMOR: 026/IX/2019

Nama Pelanggan

: A.Lubis

Alamat

: Padang Sidempoan

No & Tgl Permintana

:- & 16 September 2019

Telp/Fak

Jenis Bahan Uji Kemasan

: Air Minum : Jerigen Plastik

Merk

: 1 (satu)

Jumlah

:2427/L/IX/2019

Pengambilan sampel oleh

: Petugas Mereka

No.Lab

Tgl Diterima dilaboratorium

:16-09-2019

Tgl Pengujian

: 16 -09S/d 02 - 10 - 2019

AMAZINE ORDONO ORDONO ORDONO ORDONO ORDINO O

NO	PARAMETER No.492/Menkes/Per/IV/2010 Tanggal 19 April 2010	SATUAN	HASIL	STANDARD MAKSIMUM	METODE PENGUJIAN
	FISIKA			15	Pemb. Visual
1	Warna	TCU	4,0 Tidak Berbau	Tidak Berben	Organoleptik
2	Bau	-	Tidak Berma	Tidak Bermu	Organoleptik
3	Rasa	80	I some too and	Suhu Udara + 3	Tennometer
4	Suhu / Temperatur	*C	60.5	500	Gravimetri
5	Total Padatan Terlarur (TDS)	Mg/I		5	Turbidimetri
6	Kekeruhan	NTU	0,35	-	
	KIMIA		< 0.0155	0.05	Spektropotometri
1	Chromium (Cr 6)	Mg/I	< 0.0020	0.003	NO. 5 - 2/IK
2	Cadmium (Cd)	Mg/l	< 0,0020	50	No. 5 - 3/1K
3	Nitrat Schagai N (NO ₃ - N)	Mg/t	< 0,01	1	Spektropotometr
4	Nitrit Sebagai N (NO ₂ - N)	Mg/l	< 0,030	0.2	ICP
5	Aluminium (Al)	Mg/l	< 0,030	0.3	NO.5-4/IK
6	Besi (Fe)	Mg/I	The state of the s	500	Titrimetri
7	Kesadahan (CaCO ₃)	Mg/l	24,8	250	No. 5 - 10/IK
8	Chlorida (Cl)	Mg/I	8,2	0.4	NO. 5-2/IK
9	Mangan (Mn)	Mg/l	< 0,0034	6.5 -8.5	No. 5 - 4/IK
10	Hq		7,18	0.3-0.3	NO. 5 - 9/IK
11	Seng (Zn)	Mg/l	0.025		Spektropotometri
12	Sufat (SO ₄)	Mg/l	10,0	250	Spearopoiomeur



JI, Willem iskander Paser V Beret I No. 4 Phone. (061) 8613249-6613286 Fax. (061) 8617079 Ext. 33 Meden 20371



NO	PARAMETER No.492/Menkes/Per/IV/2010 Tanggal 19 April 2010	SATUAN	HASIL	STANDARD MAKSIMUM	METODE PENGUIIAN
-	T 1 (0-1	Mg/I	< 0,0013	2	NO.5-1/IK
13	Tembega (Cu)		< 0,01	1.5	Spektropotometri
14	Ammonia (NH ₄)	Mg/I		0.7	ICP
15	Barium (Ba)	Mg/l	0,031	- I STATE OF THE PARTY OF THE P	ICP
16	Nikel (Ni)	Mg/I	< 0,0147	0.02	The second secon
	The second secon	Mg/I	1,6	200	ICP
17	Sodium (Na)	Mg/I	< 0.0170	0.01	NO. 5 - 6/IK
18	Timbal (Pb)	The second secon		10	Titrimetri
19	Znt Organik (KMnO ₄)	Mg/l	3,2	10	

Interprestasi :

和中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国国际国际和国际的共和国的共和国的共和国的共和国的共和国的共和国的共和国的共和国的共和国的

Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan sample yang diuji.
 Laporan hasil pengujian tidak boleh digandakan tanpa persetujuan tertulis dari laboratorius





Ji. Willem lekender Paser V Barat I No. 4 Phone. (061) 6613249-6613286 Fax. (061) 6617079 Ext. 33 Medan 20371



LAPORAN HASIL PENGUJIAN MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN NOMOR: 026/IX/2019

Nama Pelanggan

: A.Lubis.

Alemat

: Padang Sidempum :- & 16 September 2019

No & Tgl Permintam

Telp / Fak

Jenis Bahan Uji

: Air Minum

Kemasan

: Botol Kaca

Merk Jumlah

No.Lab

: 1 (satu) :2427/B/IX/2019

Pengambilan sampel oleh Tgl Diterima dilaboratorium

: Petugus Mereku : 16 - 09 - 2019

Tgl Pengujum

: 16 -095/d 02 - 10 - 2019

OBCOROZBISOROZBISOROZBISOROZBISORIO CARROCOROZOZBISORIO

No	Parameter Amilian No.492/Menkes/PerfTV/2010	Satuan	Standard Maksimum	Hasil	Metode Pengujian	Metode Sampling
	Tanggal 19 April 2010	MPN	0	0	No. 3 – 1/IK.	No. 3 - 7/IK
-	Colifecal	MPN	0		No. 3 - 2/IK	No. 3 - 7/IK

Interpretasi:

Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan sampel yang diuji.
 Laporan hasil pengujian tidak boleh digandakan tanpa persetujuan tertulis dari laboratncium.





Ji. William Iskandar Pasar V Barat No. 4 Phone. (061) 6613249-6613286 Fax. (061) 6617079 Ext. 33 Medan 20371



LAPORAN HASIL PENGUJIAN KIMIA AIR (AIR MINUM) NOMOR: 0160/XII/2018

Nama Pelanggan

: BAPAK Sahruddin Harahap.

Alsmat

: Jl.Imam Bonjol No.111 A

No & Tgl Permintaan

Padang Sidempuan :- & 13 Desember 2018

Telp / Fak

:-

Jenis Bahan Uji

Nama Perusahaan

: Air Minum : Depot " WATER FARO" : Jl.Imum Bonjol No.111 A Padang Sidempaan

Lokusi

Kemasan

: Jerigen.

Merk

: -: 1 (satu)

Jumlah Lokasi No.Lab

:3942/L/XII/2018

Pengambilan sampel oleh

: Petugas Mereka : 13 - 12 - 2018

Tgl Diterima dilaboratorium

Tgl Pengujian

: 13 -128/8 21 - 12 - 2018

NO	PARAMETER No.492/Menkes/Per/IV/2010 Tanggal 19 April 2010	SATUAN	HASIL	STANDARD MAKSIMUM	METODE PENGUJIAN
	FISIKA -				
1	Warna	TCU	3,0	15	Pemb. Visual
2	Bau	-	Tidak Berbau	Tidak Berbau	Organoleptik
3	Rasa	-	Tidak Beruss	Tidak Berasa	Organoleptik
4	Suhu / Temperatur	"C		Suhu Udara + 3	Termometer
5	Total Padatan Terlarur (TDS)	Mg/I	12.5	500	Gravimetri
6	Kekeruban	NTU	0,30	5	Turbidimetri
	KIMIA ANORGANIK				
1	Raksa (Hg)	Mg/l	-	0.001	AAS
2	Aluminium (AI)	Mg/I	< 0,030	0.2	ICP
3	Arsen (As)	Mg/l	-	0.01	ICP
4	Barium (Ba)	Mg/I	0,022	0.7	ICP
5	Besi (Fe)	Mg/I	< 0,0087	0.3	NO.5-4/IK
6	Senz (Zn)	Mg/l	0.015	3	NO.5-9/IK
7	Tembaga (Cu)	Mg/l	< 0,0013	2	NO.5-1/IK
8	Timbel (Pb)	Mg/I	< 0.0170	0.01	NO. 5 - 6/IK
9	Cadmium (Cd)	Mg/l	< 0,0020	0.003	NO. 5 - 2/IK
10	Chromium (Cr'6)	Mg/I	< 0,0155	0.05	Spektropotometr
11	Mangan (Mn)	Mg/i	< 0,0034	0.4	NO. 5 - 2/IK
12	Boron (B)	Mg/l	-	0.3	ICP
13	Ammonia (NH ₄)	Mg/l	< 0,01	1.5	Spektropotometr
14	Antimony (Sb)	Mg/ī	< 0,005	0.005	ICP
15	Fluorida (F)	Mg/I	-	1.5	Spektropotomer



UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH



SCHOOLS IN THE SERVICE CRESISES CONTRACTOR

Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat No. 4 Phone. (061) 6613249-6613286 Fax. (061) 6617079 Ext. 33 Medan 20371

NO	PARAMETER No.492/Menkes/Per/IV/2010 Tanggal 19 April 2010	SATUAN	HASIL	STANDARD MAKSIMUM	METODE PENGUIIAN
	KIMIA ANORGANIK				
16	Chlorida (CI)	Mg/I	4,8	250	No. 5 - 10/1K
17	Nitrat Sebagai N (NO ₂ - N)	Mg/I	-	50	No. 5 - 33K
18	Nitrit Sebagai N (NO2 - N)	Mg/l	< 0.01	3	Spektropotometri
19	Hydrogen Sulfida (H2S)	Mg/I	< 0,01	0.5	Pemb.Visuai
20	pH	-	7,28	6.5 -8.5	No. 5 – 4/IK
21	Sufat (SO ₄)	Mg/I	5,0	250	Spektropotometri
22	Selenium (Se)	Mg/I	-	0.01	ICP
23	Molybdenum (Mo)	Mg/l	-	0.07	ICP
24	Nikel (Ni)	Mg/I	< 0,01	0.02	ICP
25	Kesadahan (CaCO ₃)	Mg/I	10,5	500	Titrimetri
26	Sodium (Na)	Mg/I	1,8	200	ICP
27	Cyanida (CN)	Mg/I	-	0.07	Spektropotometr
28	Zat Organik (KMnO ₄)	Mg/I	3,7	10	Titrimetri

Interprestasi:


Menurut Pemeriksaan secara Fisika dan Kimia Untuk semua Parameter yang diuji hasilnya masih didalam Standard Maksimum Yang diperbolehkan.

Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan sample yang diuji.
 Laporan hasil pengujian tidak boleh digandakan tanpa persetujuan tertulis dari laboratorium.

NIP. 19610816 199203 2001

UFILIA

ber 2018



Jl. Willem Iskander Paser V Beret No. 4 Phone. (061) 6613249-6613286 Fax. (061) 6617079 Ext. 33 Medan 20371



LAPORAN HASIL PENGUJIAN MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN NOMOR: 0160/XII/2018

Nama Pelanggan

: BAPAK Sahruddin Harahap. : Jilmam Bonjol No.111 A

Alamut

Padang Sidemponn

No & Tgl Permintann

: - & 13 Desember 2018

Telp / Fak

Jenis Bahan Uji

Nama Perusahaan Lokasi

: Air Minum : Depot " WATER FARO" : JI.Imam Bonjol No.111 A Padang Sidempuan

Merk

: Jerigen.

Jumiah

: 1 (sutu)

Lokasi

:3942/B/XII/2018

Pengambilan sampel oleh

No.Lab

Tgl Diterima dilaboratorium

: Petugus Mereka : 13 - 12 - 2018 : 13 -125/d 21 - 12 - 2018

Tgl Pengojian

No	Parameter Analisa No.492/Menkes/Per/IV/2010 Tanggal 19 April 2010	Satuan	Stundard Maksimum	Hasil	Metode Pengujian	Metode Sampling
1	Coliform	MPN	0	0	No. 3 - 1/IK	No.3-7/IK
2	Colifecal	MPN	0	0	No. 3 - 2/IK	No. 3 - 7/IK

Interpretasi:

Menurut Pemeriksaan secara Bakteriologi Contoh air tersebut Meanemahi syarat sebagai Air Minum.

Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan sampel yang dinji.
 Laporan hasil pengujian tidak boleh digandakan tanpa persetujuan dinji.

10816 199203 2001

r 2018



Ji. Willem Iskandar Pasar V Barat No. 4
Phone. (061) 6613249-6613286 Fax. (061) 6617079 Ext. 33
Medan 20371

LAPORAN HASIL PENGUJIAN KIMIA AIR (AIR MINUM) NOMOR: 0159/XII/2018

Nama Pelanggan

: BAPAK Jamaluddin Harahap.

Alamat

: Jl.Bakti Abri 2.

No & Tgl Permintaan

Padang Sidempuan :- & 13 Desember 2018

Telp / Fak

:-

Jenis Bahan Uji

Nama Perusahaan

: Air Minum : Depot "HABIB WATER" : Jl. Bakti Abri 2.

Lokasi

Padang Sidempuan

Kemasan

: Jerigen.

Merk

: 1 (satu)

Jumlah

Lokasi

:3941/L/XII/2018

No.Lab

Pengambilan sampel oleh
Tgl Diterima dilaboratorium
Tgl Pengujian

: Petugas Mereka
: 13 - 12 - 2018
: 13 - 12S/d 21 - 12 - 2018

Tgl Pengujian

NO	PARAMETER No.492/Menkes/Per/TV/2010 Tanggal 19 April 2010	SATUAN	HASIL	STANDARD MAKSIMUM	METODE PENGUJIAN	
_	FISIKA			15	Pemb. Visual	
1	Warna	TCU	4,0 Tidak Berbau	Tidak Berbau	Organoleptik	
2	Rau	-	Tidak Berasa	Tidak Berasa	Organoleptik	
3	Rasa	-	Tidak berasa	Suhu Udara + 3	Termometer	
4	Suhu / Temperatur	°C	10.5	500	Gravimetri	
5	Total Padatan Terlarur (TDS)	Mg/l		5	Turbidimetri	
6	Kekeruhan	NTU	0,35			
	KIMIA ANORGANIK	Mg/l	-	0.001	AAS	
1	Raksa (Hg)	Mg/l	< 0.030	0.2	ICP	
2	Aluminium (Al)	The second secon	-	0.01	ICP	
3	Arsen (As)	Mg/l	0,920	0.7	ICP	
4	Barium (Ba)	Mg/l Mg/l	< 0.0087	0.3	NO. 5 - 4 /IK	
5	Besi (Fe)	Mg/I	0.011	3	NO. 5-9/IK	
6	Seng (Zn)	The second secon	< 0.0013	2	NO. 5 - 1/IK	
7	Tembaga (Cu)	Mg/I	< 0.0170	0.01	NO. 5 - 6/IK	
8	Timbal (Pb)	Mg/l Mg/l	< 0,0020	0,003	NO.5-2/IK	
9	Cadmium (Cd)		< 0,0155	0.05	Spektropotometri	
10	Chromium (Cr ⁺ 6)	Mg/l	< 0,0034	0.4	NO. 5 - 2/IK	
11	Mangan (Mn)	Mg/l	\ 0,000 V	0.3	ICP	
12	Boron (B)	Mg/l	< 0,01	1.5	Spektropotometri	
13	Ammonia (NH ₄)	Mg/I	< 0,005	0.005	ICP	
14	Antimony (Sb)	Mg/I	< 0,003	1.5	Spektropotomet	
15	Fluorida (F)	Mg/I	-	1 10		



JI. Willem Iskandar Pasar V Barat No. 4
Phone. (061) 6613249-6613286 Fax. (061) 6617079 Ext. 33
Medan 20371



NO	PARAMETER No.492/Menkes/Per/IV/2010 Tanggal 19 April 2010	SATUAN	HASIL	STANDARD MAKSIMUM	METODE PENGUJIAN
16	WE ST ANORCANIE			250	No. 5 = 10/IK
	KIMIA ANORGANIK	Mg/l	5,5	50	No. 5 – 3/IK
16	Chlorida (CI)	Mg/l	-	3	Spektropotometr
17	Nitrat Sebagai N (NO ₃ - N)	Mg/l	< 0,01	0.5	Pemb. Visual
18	Nitrit Sebagai N (NO ₂ - N)	Mg/I	< 0,01	6.5 -8.5	No. 5 - 4/IK
19	Hydrogen Sulfida (H2S)	-	7,18	250	Spektropotometri
20	pH	Mg/I	4,0		ICP
21	Sufat (SO ₄)	Mg/I	-	0.01	ICP
22	Selenium (Se)	Mg/l	-	0.07	ICP
23	Molybdenum (Mo)	Mg/l	< 0,01	0.02	Titrimetri
24	Nikel (Ni)	Mg/I	12,6	500	ICP
25	Kesadahan (CaCO ₃)	Mg/l	1,5	200	Spektropotome
26	Sodium (Na)	Mg/l	-	0.07	Titrimetri
27	Cyanida (CN)	Mg/l	3,2	10	Titimotes
28	Zat Organik (KMnO ₄) terprestasi: Menurut Pemeriksaan secara Fis	rika dan Kimi	a Untuk semu	na Parameter yang	diuji hasilnya
Int	terprestasi: Menurut Pemeriksaan secara Firasih didalam Standard Maksimu	sika dan Kimi m Yang diper	a Untuk semu bolehkan.		
Int	terprestasi :	sika dan Kimi m Yang diper	a Untuk semu bolehkan.	ple yang diuji. ersetujuan tertulis d NESEHA Medan. T UPT. LABORAT TERM	ari laboratorium.



Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat No. 4 Phone. (061) 6613249-6613286 Fax. (061) 6617079 Ext. 33 Medan 20371



LAPORAN HASIL PENGUJIAN MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN NOMOR: 0159/XII/2018

Nama Pelanggan

: BAPAK Jamaluddin Harahap.

Alamat

: Jl.Bakti Abri 2.

No & Tgl Permintaan

Padang Sidempuan

: - & 13 Desember 2018

Telp / Fak

Jenis Bahan Uji

: Air Minum

Nama Perusahaan

: Depot "HABIB WATER" : Л. Bakti Abri 2.

Lokasi

Padang Sidempuan

Kemasan

: Jerigen.

Merk

Jumlah

: 1 (satu)

Lokasi

No.Lab

:3941/B/XII/2018

: Petugas Mereka

Pengambilan sampel oleh Tgl Diterima dilaboratorium

Tgl Pengujian

: 13 - 12 - 2018 : 13 -12S/d 21 - 12 - 2018

No	Parameter Analisa No.492/Menkes/Per/IV/2010 Tanggal 19 April 2010	Satuan	Standard Maksimum	Hasil	Metode Pengujian	Metode Sampling
1	Coliform	MPN	0	0	No. 3 – 1/IK	No. 3 – 7/IK
2	Colifecal	MPN	0	0	No. 3 – 2/IK	No. 3 – 7/IK

Interpretasi:

Erpreiass .

Menurut Pemeriksaan secara Bakteriologi Contoh air tersebut Memenuhi syarat sebagai Air Minum.

Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan sampel yang diuji.
 Laporan hasil pengujian tidak boleh digandakan tanpa persetujuan tertulis dari laboratorium.

ber 2018 Mas Mas UPT LABO

19610816 199203 2001